

LIC. JAVIER GOVEA SORIA  
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN, Y VIGILANCIA COMERCIAL

**PRESENTE**

**NÚMEROS DE OFICIO-COMISIÓN:**

ASEA/UGSIVC/DGSIVC/5S.2.1/IO-0348/2018  
ASEA/UGSIVC/DGSIVC/5S.2.1/IO-0349/2018  
ASEA/UGSIVC/DGSIVC/5S.2.1/IO-0350/2018  
ASEA/UGSIVC/DGSIVC/5S.2.1/IO-0351/2018  
ASEA/UGSIVC/DGSIVC/5S.2.1/IO-0352/2018  
ASEA/UGSIVC/DGSIVC/5S.2.1/IO-0353/2018  
ASEA/UGSIVC/DGSIVC/5S.2.1/IO-0354/2018

**FECHA DE INFORME:**  
20 de marzo de 2018

**OFICIO DE SOLICITUD:** ASEA/UGSIVC/DGSIVC/0379/2018

**LUGAR(ES):**

Tijuana y Mexicali, Baja California

**PERIODO:** 05 – 10 de marzo de 2018

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Verificar y/o comprobar que las obras, productos, instalaciones, accesorios, recipientes, equipos, y documentos de la empresas programadas, cumplen con las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental que se deben cumplir en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas; de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016 "Diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas".

**RESULTADO OBTENIDO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

1. **AUTO SERVICIO TIJUANA, S.A. DE C.V. (E02637)**
  - 1 Medida de Urgente Aplicación (MUA): No exhibió documento que acredite monitoreo de pozos.
2. **SERVICIO PRESA, S.A. DE C.V. (E03379)**
  - 2 Medidas Correctivas (MC): Falta de extintores en área de almacenamiento y almacén temporal de residuos peligrosos.
  - 7 MUA's: Documentación, contenedores perforados, falta de componente en sellos EYS,
3. **SERVICIO EFIGAS, S. DE R. L. DE C. V. (E04622)**
  - 5 MUA's: Documentación, contenedor perforado, falta de tornillería en sello mecánico.
  - 1 MC: elemento protector ante impacto vehicular dañado.
  - 1 Clausura Total: Falla en paro de emergencia
4. **APOYOS Y SUMINISTROS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (E04123)**
  - 2 MUA's: Sellos mecánicos desacoplados y rotos en motobombas sumergibles.
5. **LOSAR DE BAJA, S. DE R.L. DE C.V. (E04519)**
  - 1 MUA: No exhibe evidencia de monitoreo de suelo.
6. **SERVICIO EXPRESS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. (E04525)**
  - 6 Clausura Parcial: Fuga de combustible en fusibles de acción mecánica de válvulas shut off y contenedor roto.
  - 1 MUA: Trampa de combustible sucia y azolvada.
  - 4 MC: Falta de componente sellador en sellos EYS.
7. **AUTO SERVICIO EL CHAMIZAL, S.A. DE C.V. (E04845)**
  - 19 MUA's: sellos mecánicos rotos, tubería de producto golpeada, pruebas de hermeticidad, documental.
  - 12 MC: Falta de extintor, alimentaciones eléctricas no acordes a la clasificación de áreas y falta de compuesto sellador.
  - 2 Clausuras Parciales: No funcionó paro de emergencia en prueba realizada.

ATENTAMENTE

ING. CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA  
INSPECTOR FEDERAL