



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tlahuelilpan, HGO.

Periodo de Comisión: 25 al 25 de enero de 2019

Fecha de Presentación: 28 de enero de 2019

RUC: 270

Ing. Juan Manuel Muñoz Meza
Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar visita de inspección a la EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, DENOMINADA PEMEX LOGISTICA, en el sitio donde se ubica el Poliducto 14" D.N. Poza Rica-Cima de Togo-Tula en los kilometrajes 227+409 y 227+409.39

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 25 de enero del año en curso, nos trasladamos en vehículo oficial a la localidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo, para realizar la visita de Inspección en materia ambiental, derivado del evento ocurrido el día 18 de enero de 2019 en el Poliducto 14" D.N. Poza Rica-Cima de Togo-Tula en los kilometrajes 227+409 y 227+409.39. Se realizó la verificación física y documental del cumplimiento a las obligaciones ambientales derivadas de dicho evento, en lo referente a la prevención, control, caracterización y remediación de la contaminación del sitio.

La visita de Inspección fue atendida por personal del Sector Ductos Catalina de PEMEX Logística, con quien se realizó el recorrido por la zona del evento. Durante la visita los Inspectores Federales levantamos un polígono visible de afectación de aproximadamente 7,928.00 m². Los Inspectores actuantes pudimos observar en el punto indicado por el visitado como punto de origen del derrame, dos artefactos metálicos a nivel de suelo, que a decir de la persona que atendió la visita, uno corresponde a una de las dos reparaciones realizadas por PEMEX Logística derivadas del evento ocurrido el día 18 de enero, mientras el otro aparentemente corresponde a una nueva Toma Clandestina, la cual no había sido detectada durante las reparaciones del evento motivo de la visita de Inspección.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se determinó un polígono visible de afectación de aproximadamente 7,928.00 m² en el sitio inspeccionado, se verificó que el regulado haya dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales derivadas de dicho evento, en lo referente a la prevención, control, caracterización y remediación de la contaminación del sitio.



Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210,
Tlalpan, CDMX T. 01 (55) 9126-0100 Ext. 13515, www.asea.gob.mx



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tlahuelilpan, HGO.

Periodo de Comisión: 25 al 25 de enero de 2019

Fecha de Presentación: 28 de enero de 2019

RUC: 270

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con la información y hechos circunstanciados por los Inspectores Federales comisionados en el Acta de Inspección, se aportan los elementos necesarios para que el departamento jurídico de la DGSIVTA inicie los procedimientos administrativos conducentes debido a la ocurrencia del derrame en el sitio antes mencionado

ATENTAMENTE

Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

