

**Lugar de Comisión:** Villahermosa, Tabs.  
**Periodo de Comisión:** 2 al 3 de abril de 2019  
**Fecha de Presentación:** 9 de abril de 2019  
**RUC:** 4363

Ing. José Mungaray Rodríguez  
Director General de Supervisión,  
Inspección y Vigilancia de Exploración y  
Extracción de Recursos Convencionales  
**Presente.**

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Acto de vigilancia en el pozo Chirivital 2 en el Ejido Tucuyal, municipio de Jonuta en el Estado de Tabasco.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Al sitio se llegó en lancha con ayuda de la Cooperativa de Pescadores de Tucuyal.

Al respecto se informa que, en el sitio se observaron tres tuberías telescopiadas sobre un cuerpo de agua (13 3/8", 20" y 30"), en la cima de las tuberías se observó una válvula de color gris y una placa con la inscripción en soldadura "CHIRIVITAL N° 2 / 5715 M.T."

En los espacios anulares de las tuberías se observó cemento fraguado, las tuberías presentaban desprendimiento del material en forma laminar.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

No se identificó algún sonido de "siseo". Sin fuga aparente.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con lo realizado, se cumple con las atribuciones conferidas a esta Agencia, específicamente con lo descrito en el artículo 31 del Reglamento Interior, el cual se refiere a las actividades relacionadas con la exploración y extracción de Recursos Convencionales.

**ATENTAMENTE**

  
Ing. Saidh Martínez García  
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.