



Ing. Victor Hugo Vital Martínez
Director General de
Supervisión, Inspección y
Vigilancia Comercial
P r e s e n t e.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Realizar las visitas de verificación a las instalaciones dedicadas a la distribución de gas licuado de petróleo mediante planta de distribución y que cuenten con vehículos tipo autotanque y de reparto, dedicados a la distribución de Gas L.P., en atención a lo provocado por el fenómeno natural en el puerto de Acapulco el cual generó incontables daños a las instalaciones del sector hidrocarburos. Esto, debido a que la propia actividad coloca al sector en una situación de probable riesgo crítico que pueda afectar a las personas, el proceso y el medio ambiente.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizaron seis visitas de verificación en materia de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambiente con el objeto de verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se llevaron a cabo seis visitas de verificación a vehículos tipo autotanques y vehículos de reparto, para determinar el daño provocado por el fenómeno natural en el puerto de Acapulco a las instalaciones del sector hidrocarburos, sin embargo, los vehículos que se encontraron en las instalaciones, estaban en mantenimiento mayor, por lo que se detectaron fallos en las luces de posición, micas rotas, carencia de tuercas, birlos e incluso llantas, parabrisas estrellados, carencia de cinta estático o que no tocaban el piso, falta o roturas en espejos laterales, carencia de señales reflejantes, calzas, martillo con cabeza de goma, sin extintores, las válvulas de relevo de presión no contaban con capuchón de hule, manómetro roto o con poca glicerina, burbujeos constantes en el filtro Y, válvulas de retorno de líquidos, sistema de medición, válvulas de cierre rápido, bomba de trasiego, no se pudieron verificar fechas de fabricación de válvulas, no se pudieron hacer revisiones de válvulas de relevo de presión ya que la tapa metálica estaba atascada, no se pudo verificar el cierre y apertura de la válvula interna, con relación a los vehículos de reparto se observó desgaste en armazón perimetral.



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

**Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial**

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Acapulco de Juárez, Guerrero

Periodo de Comisión: del 13 de noviembre al 17 de noviembre de 2023

Fecha de Presentación: 04 de diciembre de 2023

RUC: 34616

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Se realizaron vistas de verificación para revisión a parque vehicular de distribución de Gas LP, lo anterior con el objeto de verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SESH-2010, la cual se encuentra alineada con la misión de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en cuanto a garantizar la seguridad de las personas y la integridad del Medio Ambiente, después del paso del huracán "OTIS" en el puerto de Acapulco.

ATENTAMENTE

**ING. GRACIELA FRAGOSO JIMÉNEZ
INSPECTOR FEDERAL**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

