



**LIC. JAVIER GOVEA SORIA**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN, Y VIGILANCIA COMERCIAL**

**PRESENTE**

**NÚMEROS DE OFICIO-COMISIÓN:**  
ASEA/UGSIVC/DGSIVC/GN/SS.2.1/VP-5832/2017  
ASEA/UGSIVC/DGSIVC/GN/SS.2.1/VP-5833/2017

**FECHA DE INFORME:**  
13 de noviembre de 2017

**OFICIO DE SOLICITUD:** ASEA/UGSIVC/DGSIVC/SS.2.1/5825/2017

**LUGAR(ES):** Zona Geográfica de Querétaro

**PERIODO:** 07 al 10 de noviembre de 2017

**OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Verificar y/o comprobar que la empresa TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V., bajo el permiso G/050/DIS/98, cumple con las medidas de seguridad para el diseño, construcción, pruebas, inspección, operación, mantenimiento y protección de los sistemas de distribución de gas natural por ductos, en su caso, encontrados en las Redes de Distribución de Gas Natural del Regulado, mismas que deberán estar acorde a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2011, asimismo cuente con la autorización en materia de impacto ambiental.

**RESULTADO OBTENIDO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

NOM-003-SECRE-2011

1. Se observó defecto en recubrimiento anticorrosivo en brida y tubería de la estación de regulación "NUTEC"
2. Se revisó válvula de seccionamiento "PECO A-037" en donde se observó presencia de agua en el interior del registro que aloja dicha válvula.
3. No se observó aislamiento eléctrico en una sección de la tubería de bypass para suministro AGROS en estación de Regulación "AGROPARK II y III"
4. No se observó aislamiento eléctrico en una sección de la línea 1 de la estación de Regulación y Medición "Sunny Fields".
5. No se observó aislamiento eléctrico en una sección de la línea 2 de la estación de Regulación y Medición "Finca ahuehuetes Lote 01"
6. Se observó tubería con nulo recubrimiento anticorrosivo que dicho por la persona que recibió la presente diligencia y testigos, se trata de un bypass que se utilizó cuando realizaron las interconexiones, en válvula de seccionamiento "PECO A-035"
7. Se observó presencia de agua en el interior del registro que aloja la válvula de seccionamiento "PECO A-038"
8. Se observó defecto en recubrimiento anticorrosivo en bridas, espárragos y algunas secciones de la tubería de estación de Regulación "DGQ Parque Aeroespacial"
9. No se exhibió PPA en relación al Programa de Protección Civil.

**IMPACTO AMBIENTAL**

1. Se exhibió resolutivo, autorizado bajo condicionantes, en materia de impacto ambiental.
2. No se exhibió evidencia de cumplimiento de condicionante número 2, referente a la presentación de garantía financiera, así como seguro de riesgo ambiental toda vez que el proyecto pasa por el área natural protegida municipal "La Machorra" (según lo estipulado en su resolutivo)

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Cumplir en tiempo y forma con el objeto y alcance de las diligencias.

ATENTAMENTE

~~ING. CATALINA TRINIDAD PERALTA CORONA~~  
~~INSPECTOR FEDERAL~~

~~VoBo ING. CARLOS ALBERTO CERVANTES MALDONADO~~  
~~DIRECTOR DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL~~

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.