INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

ING. DAVID HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
PRESENTE

Número de solicitud:	**Fecha: 24 de octubre de 2018**
Lugar: Coatzacoalcos, estado de Veracruz.	**Periodo: 18 al 19 de octubre al de 2018**

Objeto de la Comisión (Detallando el propósito de la misma):

Realizar visita de inspección a la EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO SUBSIDIARIA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, DENOMINADA PEMEX LOGISTICA, en el sitio donde se ubica la **TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS PORTUARIOS (TASP) PAJARITOS**.

Breve resumen de las actividades realizadas:

Nos Trasladamos en vehículo oficial de la CDMX a Coatzacoalcos Veracruz, pernoctando en Córdoba por cuestiones de seguridad y continuando el traslado a Coatzacoalcos al siguiente día, Se realizo recorrido por las Instalaciones de la Terminal Pajaritos y en el este sitio conocido como Canal Emisor que tiene desembocadura al Río Coatzacoalcos, se observó que sobre el espejo de agua del canal desde la compuerta final, pasando por los vasos de captación y hasta la desembocadura al río Coatzacoalcos, una sustancia de color negro con olor característico del hidrocarburo, se observó un polígono irregular con manchas de color negro al interior del canal emisor y en el piso de concreto aledaño, y el cual se denomina Polígono 1 con una superficie de afectación visible aproximada de 1875 (mil ochocientos setenta y cinco) metros cuadrados, en el sitio donde se encuentra la compuerta del canal emisor se observó una barrera tipo marina colocada por personal de la Terminal como medida de contención. Así mismo continuando el recorrido hacia el exterior de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP) Pajaritos y sobre la margen derecha del rio Coatzacoalcos, observamos la colocación de una barrera tipo marina, la cual está conteniendo el líquido color negro con olor característico del Hidrocarburo que se encuentra entre el Canal Emisor de la Terminal y el Río Coatzacoalcos, así mismo se observó vegetación de tipo acuática (lirio) impregnado con un líquido color negro y olor característico del hidrocarburo, dicha vegetación está contenida dentro de la misma barrera ya mencionada y cuyo Polígono irregular tiene un área de 2,000 (dos mil) metros cuadrados aproximadamente y el cual se identifica como Polígono 2, en el sitio se encuentra personal de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP) Pajaritos, realizando labores de extracción del lirio impregnado con líquido de color negro y depositándolo en tambores metálicos de 200 litros de capacidad y bolsas de rafia, a decir de quien atendió la visita estos tambores se están llevando al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos para su posterior disposición, de igual manera en el sitio se encuentra una unidad de presión y vacío realizando labores de extracción del líquido negro con olor característico del hidrocarburo que se encuentra sobre el espejo de agua del río Coatzacoalcos y contenido mediante barreras marinas, de igual manera se realizó un recorrido en lancha a motor por la zona aledaña donde se encuentra la salida del canal emisor de la terminal, observando muy pocos lirios aislados con manchas de color negro que se encuentran fuera de la zona contenida por la barrera marina colocada sobre la margen derecha del cuerpo del río Coatzacoalcos, una vez finalizada la inspección se elaboró el acta correspondiente y nos trasladamos de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz a la CDMX, llegando a la misma a las 01:30 horas del día 20 de octubre de 2018.

Conclusiones:
De la inspección realizada por descarga de hidrocarburo al río Coatzacoalcos, se determinaron las siguientes afectaciones:
1.- Polígono irregular con manchas de color negro al interior del canal emisor y en el piso de concreto aledaño, y el cual se denomina Polígono 1 con una superficie de afectación visible aproximada de 1875 (mil ochocientos setenta y cinco) metros cuadrados.

2.- Vegetación de tipo acuática (lirio) impregnado con un líquido color negro y olor característico del hidrocarburo, dicha vegetación está contenida dentro de una barrera marina y cuyo Polígono irregular tiene un área de 2,000 (dos mil) metros cuadrados.

3.- No se observaron derrames de hidrocarburo por malas operaciones en las instalaciones de la Terminal.

ATENTAMENTE



Steve Olvera Thomas
INSPECTOR FEDERAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros