

INFORME DE COMISIÓN



ING. JOSÉ MUNGARY RODRÍGUEZ.
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE EXPLORACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE RECURSOS CONVENCIONALES
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 12 de abril de 2017

LUGAR: Villahermosa Tabasco

PERIODO: 2 al 7 de abril de 2017

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Ejecutar orden de inspección en materia de sitios contaminados a dos derrames de hidrocarburos el primero en la zona aledaña a la Batería de Separación del Campo IRIDE, en el Municipio de Cunduacán, Tabasco y la segunda en el oleoducto San Ramón en el Municipio de Cárdenas, Tabasco.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se ejecutó la orden de inspección con el objetivo de verificar el cumplimiento por parte de los regulados de sus obligaciones ambientales en caso de derrames de hidrocarburos de conformidad con lo dispuesto por los artículos 130 y 131 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONCLUSIONES:

Se llevó a cabo la visita de inspección en materia de sitios contaminados, circunstanciándose los hechos y omisiones detectados al momento de la visita para la determinación del inicio de procedimiento administrativo, correspondiente.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El levantamiento de las visitas de inspección en cumplimiento a las órdenes de inspección correspondientes.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE

Jorge Joel Alcalá Trejo
Director de No Conformidades de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros