



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tula, Hidalgo

Periodo de Comisión: 02 de mayo de 2019

Fecha de Presentación: 15 de mayo de 2019

RUC: 6317

Ing. Santiago Omar Palomec Martínez
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Procesos Industriales
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de verificación a la Refinería Miguel Hidalgo en la ciudad de Tula, Hidalgo con el objetivo asistir a reunión de presentación de ICR en donde hubo un fallecido.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la gerencia de la Refinería de Tula a las 12hrs del día 2 de mayo con la presencia del staff técnico de la Refinería, personal del corporativo de Pemex, la ASEA y como líder del ICR personal del tercero autorizado IMP. Se explicó el contenido del ICR y se tomaron en cuenta las observaciones detectadas por personal de la ASEA para que se incluyeran en el reporte final.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se observó que no se tomaron en cuenta algunos conceptos como la purga del desfogue y la salida del cárcamo de purga de las bombas por lo que queda pendiente adicionarlos al reporte final.

Se da Cumplimiento a lo estipulado en la Disposición Administrativa General que establecen los lineamientos para que los Regulados lleven a cabo el cumplimiento a las Disposiciones administrativas que en este caso es la de ICR's

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Cumplimiento a la Normatividad establecida por la ASEA en cuanto a la Seguridad Industrial y Operativa

ATENTAMENTE

Jesus Antonio Guzman Coli
Director de Supervisión de Procesos Industriales

