



Lugar de Comisión: Ensenada, Baja California
Periodo de Comisión: 25 al 28 de junio de 2019
Fecha de Presentación: 3 de julio de 2019
RUC: 10600

Ing. Juan Manuel Muñoz Meza
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Transporte y Almacenamiento

En suplencia por ausencia del Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral, para el periodo comprendido del día 02 al 15 del mes de julio del año 2019, con fundamento en los artículos 4, fracciones I, V y XXVI, 9, primer y segundo párrafo, 13 primer y último párrafo, 18, fracción III, 36 y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el contenido del oficio ASEA/USIVI/182/2019 de fecha 01 de julio de 2019.

Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**
Asistencia al simulacro de derrame de hidrocarburos en Segunda Región Naval, como parte del Plan Nacional de Contingencias.
- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**
El simulacro se desarrolló del 25 al 28 de junio de 2019, en las instalaciones de la Segunda Región Naval, con la participación de distintas dependencias integrantes del PLC de la región en cita. Además, se contó con la participación de otras dependencias federales en calidad de observadoras/evaluadoras.
- **RESULTADOS OBTENIDOS:**
 - Fortalezas**
 - Coordinación satisfactoria y buena comunicación entre las dependencias participantes.
 - Existencia de un directorio actualizado de los representantes de cada dependencia.
 - Uso de tecnología acorde a las necesidades del evento.
 - Acertada participación del sector académico, social y privado.
 - Disponibilidad de información para consulta interna, para difusión por parte del responsable de comunicación social y vigilancia normativa.
 - Aportación de elementos innovadores y didácticos de apoyo a la aplicación del plan.
 - Áreas de oportunidad**
 - Asegurarse que las instrucciones giradas por el Mando Unificado sean realmente ejecutadas en el lugar de la contingencia.
 - Falta de conocimiento y manejo de del Plan Local de Contingencias por algunos participantes.
 - Identificar y adoptar las TIC's necesarias para fortalecer la aplicación del SCI.
 - Verificar el cumplimiento de los protocolos de comunicación a las entradas al puerto, estableciendo salvaguardas para ser accionadas en casos que lo necesiten.
 - Reforzar la capacitación del personal.
- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**
La observación del cumplimiento del PLC en la Segunda Región Naval, en materia de atención a contingencias por derrame de hidrocarburos en ZMM.

ATENTAMENTE

Ing. Walter Calvillo Elizondo
Director de Aseguramiento de
Calidad de Inspección y Verificación
de Terceros
Comisionado

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

