



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y  
Vigilancia de Transporte y Almacenamiento

Informe de Comisión

Lugar(es) de Comisión: Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, Hidalgo

Periodo de Comisión: 22 al 24 de noviembre de 2023

Fecha de Presentación: 27 de noviembre de 2023

RUC: 35257

**Lic. Julio César Landeros Vargas**  
**Director General de Supervisión, Inspección y**  
**Vigilancia de Transporte y Almacenamiento**

**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Efectuar tres visitas de inspección entre las cuales se encuentren realizando las actividades de contención, recuperación y limpieza de hidrocarburos derramados en el suelo natural, derivado de la atención a tomas clandestinas, ocurrido en los siguientes lugares:

| KM         | SISTEMA                                   | LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 224+370.62 | Poliducto 14" Poza Rica-Cima de Togo-Tula | Tlahuelilpan, Hidalgo.        |
| 229+789.12 | Poliducto 14" Poza Rica-Cima de Togo-Tula | Tlaxcoapan, Hidalgo.          |
| 231+771.62 | Poliducto 14" Poza Rica-Cima de Togo-Tula | Tlaxcoapan, Hidalgo.          |

De conformidad con lo señalado en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Los días 22 y 23 de noviembre del año en curso, se llevaron a cabo tres visitas de inspección, en las zonas referidas en el párrafo que precede, en donde se constató la localización de estas, a través de las cuales se produjeron derrames de gasolina regular derivado de las tomas clandestinas No herméticas, donde el Regulado ratifica la ubicación, y mediante los formatos de avisos (Inmediato y Formalización de Aviso), advierte que llevaron a cabo las acciones necesarias para el control del derrame mediante el cierre de la válvula y las actividades de contención del hidrocarburo derramado.

**Aspectos relevantes.**

Durante los recorridos efectuados, al momento de la diligencia no se percibió olor característico de hidrocarburos, ni pigmentación en el suelo natural, en las zonas visitadas, donde ocurrió el derrame, observando específicamente vegetación típica de la zona.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Continuar realizando actividades de Inspección en instalaciones del Sector Hidrocarburos, que permitan constatar, por parte de esta Autoridad, que los regulados estén dando cumplimiento a sus obligaciones en la legislación ambiental aplicable.

**ATENTAMENTE**

**Ing. Tania Mondragón García**  
**Inspector Federal**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

