

**INFORME DE COMISIÓN**

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD  
ENERGÍA Y AMBIENTE

**LIC. JAVIER GOVEA SORIA**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL.**  
**PRESENTE**

**NÚMEROS DE SOLICITUD: 2296 Y 2298/ FECHA: 14 DE MAYO DE 2018**  
**2018**

**LUGAR(ES): SALTILLO/ COAHUILA**

**PERIODO: 08 AL 10 DE MAYO DE 2018**

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

**REALIZACIÓN DE VISITA ORDINARIA DE INSPECCIÓN, CONFORME A LA NORMA NOM-007-SESH-2010, DEL PARQUE VEHICULAR DE LOS REGULADOS GAS MG DE MÉXICO, S. A. DE C. V. Y MERCANTIL DISTRIBUIDORA, S. A. DE C. V., EN LAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN UBICADAS EN PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ NO. 412, BELLA VISTA, C. P. 25060 Y EN CARRETERA SALTILLO PIEDRAS NEGRAS CASI ESQUINA CON BOULEVARD NAZARIO S. ORTÍZ GARZA, RESPECTIVAMENTE Y AMBAS EN SALTILLO, COAHUILA.**

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**EN LOS SITIOS VISITADOS, SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE UN TOTAL DE CUATRO AUTOTANQUES. CABE SEÑALAR QUE SE ENCONTRARON UN TOTAL DE SIETE HALLAZGOS AL MOMENTO DE LA VISITA.**

**EN LAS PLANTAS VISITADAS, SE CONTÓ CON LA PRESENCIA DE UN EMPLEADO Y DOS TESTIGOS, QUIENES ESTUVIERON PRESENTES DURANTE LAS DILIGENCIAS. QUIENES ATENDIERON LA VISITA, PROPORCIONARON LA INFORMACIÓN SOBRE EL PARQUE VEHICULAR INSPECCIONADO.**

**CONCLUSIONES:**

**SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE DOS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.**

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

**SE ELABORÓ UN INFORME DETALLADO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN.**

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

**SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS NO. 2296 Y 2298**

**ATENTAMENTE**

**ING. CARLOS ALBERTO HORTA ÁNGELES**  
**INSPECTOR FEDERAL**

**Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.**