INFORME DE COMISIÓN





LIC. JAVIER GOVEA SORIA DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 2331/2018

FECHA:03 de mayo de 2018

LUGAR: Municipio de Torreón, Estado de Coahuila

PERIODO: del 09 al 10 de mayo de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realización de visita ordinaria de inspección, conforme a la Norma NOM-007-SESH-2010, del parque vehicular del regulado SERVI GAS DEL GUADIANA, S.A. DE C.V., perteneciente a la planta de distribución de Gas L.P., ubicada en km 1+000 de la Carretera Unión – La Partida, Ciudad Industrial, municipio de Torreón, Estado de Coahuila.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el lugar antes citado, se realizó la inspección de auto tanques y vehículos de reparto para el servicio de distribución de gas L.P., con el fin de dar cumplimiento a la NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento.

CONCLUSIONES:

Se realizó levantamiento de acta circunstanciada.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Sin impusieron dos medidas correctivas.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se realizó el levantamiento de Acta de Inspección No. ASEA/UGSIVC/DGSIVC/DSIVTC/5S.2.1/VE-2297-AI/2018.

ATENTAMENTE

CÉSAR CRUZ JIMÉNEZ

INSPECTOR FEDERAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros