

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

Ing. Juan Ernesto Lerma Juárez
Director general de supervisión, inspección y vigilancia de operación integral

PRESENTE

Lugar: Oaxaca de Juarez, Oaxaca

Fecha: 07 de junio de 2018

Periodo: 22, 23 y 24 de mayo de 2018

Breve resumen de las actividades realizadas:

Se realizó la visita de verificación a la unidad de Verificación Armonía y Contraste, se hizo la revisión documental del sistema de calidad de la UV, así como la revisión de los registros derivados de la evaluación de la conformidad de la NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

Conclusiones:

Se cumplió con el objeto de la orden de verificación número ASEA/USIVI/PVT/VV/OV/00009-2018 de fecha 21 de mayo de 2018 y quedó documentada mi actuación en el acta de verificación ASEA/USIVI/PVT/VV/AV/00009-2018, circunstanciada los días 22, 23 y 24 de mayo del 2018.

Contribuciones para la dependencia:

Dar cumplimiento al programa de verificaciones de la Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral.

ATENTAMENTE

Maria José Jarillo González
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.