

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

M. EN I. JOSÉ LUIS GONZALEZ GONZALEZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL
PRESENTE

FECHA: 10 de julio de 2018

LUGAR: Poza Rica, Veracruz

PERIODO: 05 al 06 de julio 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Ejecutar ordenes de inspección en presunto derrame en Oleoducto 12" Ø salida Batería de Separación Ezequiel Ordoñez, ubicada en el municipio de Papantla, en el Estado de Veracruz.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se ejecuto la orden de verificación con el objetivo de medir el cumplimiento por parte del empleado a las medidas correctivas que a la fecha de la verificación debían de haber cumplido.

CONCLUSIONES:

Se llevó a cabo la visita de verificación de medidas, circunstanciándose los hechos y omisiones detectados al momento de la visita para darle continuidad al procedimiento administrativo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se obtuvo un panorama sobre el estado integral donde se suscitó el evento y el levantamiento del Acta de inspección en cumplimiento a la orden correspondiente.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE



Jose Mungaray Rodriguez

Director General de Supervision Inspeccion y Vigilancia de Exploracion y Extraccion de Recursos Convencionales

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros