

INFORME DE COMISIÓN



LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 2819

FECHA: 30 DE MAYO DE 2018

LUGAR: ACAPULCO, ATOYAC DE ALVÁREZ,
ZIHUATANEJO, ESTADO DE GUERRERO

PERIODO: DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS A PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN, LO ANTERIOR PARA REVISAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTALES DE DICHAS INSTALACIONES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE GAS L.P.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y DOCUMENTAL DE LAS INSTALACIONES DE GAS L.P. CONFORME AL PROGRAMA DE VISITAS ORDINARIAS DEL 2018 SE REVISARON UN TOTAL DE 3 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN

CONCLUSIONES:

- PLANTA DE GAS MENGUC, S.A. DE C.V., EN ZIHUATANEJO NO CUMPLE CON DISTANCIAS A CASA HABITACIÓN, PRESENTARON ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SESH-2014
- PLANTA DE GAS MENGUC, S.A. DE C.V. EN ATOYAC DE ALVAREZ, CUMPLE CON LA NOM-001-SESH-2014
- PLANTA DE GAS URIBE DE ACAPULCO, S.A. DE C.V., EN ACAPULCO CON DOS OBSERVACIONES (MC)

ATENTAMENTE

ING. JESÚS ESTRADA REYNA
INSPECTOR FEDERAL

VoBo:

ING. CARLOS DAN RUBIO MORÁN
DIRECTOR DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros