

**INFORME DE COMISIÓN**

**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**  
AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

**LIC. JAVIER GOVEA SORIA**  
**DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL**  
**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD: 2845/2018**

**FECHA: 30 de mayo de 2018**

**LUGAR: Municipio de Atlatlahucan, Municipio de**  
**Puente de Ixtla y Municipio de Cuernavaca, Estado de**  
**Morelos.**

**PERIODO: del 05 al 08 de junio de 2018**

**OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realización de visita ordinaria de inspección, conforme a la Norma NOM-007-SESH-2010, del parque vehicular del regulado GAS GLOBAL CORPORATIVO, S.A. DE C.V., ubicado en km. 30+200 de la Carretera Federal México-Acapulco Tramo Alpuyecapuente de Ixtla, municipio de Puente de Ixtla, en el Estado de Morelos; al regulado CIA. HIDRO GAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V., ubicado en km. 1+500 de la Carretera Cuernavaca – Tepoztlán, municipio de Cuernavaca en el Estado de Morelos; al regulado SONIGAS, S. A. DE C. V., ubicado en km. 88+000 Carretera Federal Tramo México-Cuatla, municipio de Atlatlahucan, en el Estado de Morelos.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

En los lugares antes citados, se realizó la inspección de auto tanques y vehículos de reparto para el servicio de distribución de gas L.P., con el fin de dar cumplimiento a la NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P.- Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento.

**CONCLUSIONES:**

Se realizó levantamiento de acta circunstanciada en los tres casos.


**RESULTADOS OBTENIDOS:**

En la visita de inspección al regulado Gas Global Corporativo, S.A. de C.V., no presento ningún tipo de hallazgo por lo que no se impuso ningún tipo de medida; en la visita de inspección al regulado Hidro Gas de Cuernavaca, S.A. de C.V., no presento ningún tipo de hallazgo por lo que no se impuso ningún tipo de medida; Sin embargo, el regulado Sonigas, S.A. de C.V. se le impusieron 9 medidas correctivas y una medida de seguridad por lo que se inutilizó un vehículo tipo auto-tanque que presta servicio para la distribución de Gas L.P.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Se realizó el levantamiento de las Actas de Inspección No. ASEA/UGSIVC/DGSIVC/DSIVTC/5S.2.1/VE-2744-AI/2018, No. ASEA/UGSIVC/DGSIVC/DSIVTC/5S.2.1/VE-2745-AI/2018 y No. ASEA/UGSIVC/DGSIVC/DSIVTC/5S.2.1/VE-2746-AI/2018.

**ATENTAMENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**CÉSAR CRUZ JIMÉNEZ**  
**INSPECTOR FEDERAL**

**Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.**

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros