


INFORME DE COMISIÓN



LIC. JAVIER GOVEA SORIA
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 4805

DE FECHA: 03-AGOSTO-2018

LUGARES: BAHIA DE BANDERAS, IXTLAN DEL RÍO, RUÍZ Y
TEPIC, ESTADO DE NAYARIT.

PERIODO: DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REALIZACIÓN DE VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS A CINCO PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN, LO ANTERIOR PARA REVISAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTALES DE DICHAS INSTALACIONES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE GAS L.P.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

SE CONSTATÓ EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y DOCUMENTAL DE LAS INSTALACIONES DE GAS L.P. CONFORME AL PROGRAMA DE VISITAS ORDINARIAS DEL 2018 SE REVISARON UN TOTAL DE CINCO PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN.

CONCLUSIONES:

- UNA PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN, DE LA EMPRESA CORAGAS, .S.A. DE C.V. UBICADA EN IXTLAN DEL RIO, SIN OBSERVACIONES CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM-001-SESH-2014
- CUATRO PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN, TRES DE LA EMPRESA CORAGAS, S.A. DE C.V. Y UNA DE LA EMPRESA SONIGAS, S.A. DE C.V. UBICADAS EN RUÍZ, TEPEC Y BAHIA DE BANDERAS CON MEDIDAS CORRECTIVAS

ATENTAMENTE



ING. JESÚS ESTRADA REYNA
INSPECTOR FEDERAL

VoBo:



ING. CARLOS DAN RUBIO MORÁN
DIRECTOR DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros