

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

LIC. JAVIER GOVEA SORIA

DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL.

PRESENTE.

NÚMERO DE SOLICITUD: 5354/2018

FECHA: 03 de septiembre de 2018

LUGAR: Oaxaca, Oaxaca

PERIODO: 29 al 31 de agosto de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar visitas de inspección para verificar y/o comprobar el diseño, construcción y condiciones seguras en la operación de las instalaciones de plantas de distribución de conformidad con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron las inspecciones de dos plantas de distribución en los municipios de Villa de Etla y Guadalupe Etla, estado de Oaxaca.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Dar cumplimiento a la responsabilidad de la Agencia sobre la seguridad industrial y de las personas mediante las visitas de inspección a las instalaciones de las plantas de distribución, se impusieron medidas correctivas.

CONCLUSIONES:

Derivado de la inspección se impusieron medidas correctivas en una de las plantas de distribución de gas L.P.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Con las visitas de inspección y sus resultados se permiten identificar los riesgos críticos para generar normatividad que dé certidumbre jurídica, procedimental y de costos a la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente en el sector hidrocarburos, además de dar seguimiento para que los Regulados del país cumplan con las medidas mínimas de seguridad, operación y mantenimiento en sus instalaciones.

ATENTAMENTE


Ing. Karina Quechuleño López
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.