

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD
ENERGÍA Y AMBIENTE

M. EN I. JOSÉ LUIS GONZALEZ GONZALEZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL
PRESENTE

FECHA: 15 de agosto de 2018

LUGAR: Poza Rica, Veracruz

PERIODO: 03 al 05 de agosto 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Asistir a las reuniones con el mando único de Tuxpan para coordinar el cumplimiento a las medidas de urgente aplicación impuestas en el acta de inspección por los inspectores federales comisionados.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se atendió a las reuniones programadas con personal de la regulada para la verificar la protección a sistemas arrecifales.

CONCLUSIONES:

Se acordó realizar un acuerdo para la confirmación de las medidas de urgente aplicación en el que se fortalezcan las impuestas por los inspectores.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se obtuvo un panorama sobre el estado integral donde ocurrió el derrame en marsopa-Batería de Separación Punta de Piedra y se acordaron las acciones a implementar.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, salud de las personas, y la protección del medio ambiente.

ATENTAMENTE

Jose Mungaray Rodriguez

Director General de Supervision Inspeccion y Vigilancia de Exploracion y Extraccion de Recursos Convencionales

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Ccp. Dirección General de Recursos Financieros