

INFORME DE COMISIÓN



ING. JUAN ERNESTO LERMA JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OPERACIÓN INTEGRAL
PRESENTE

FECHA: 27 de septiembre de 2018

LUGAR: Toluca, Estado de México.

PERIODO: 25 al 26 de septiembre de 2018

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Dar cumplimiento a la orden de verificación número ASEA/USIVI/DGSIVTA/OV/SOI/00008/2018 de fecha **24 de septiembre de 2018**, por medio de la cual se ordena realizar visita de verificación a la empresa denominada **Gas Padilla, S.A. de C.V.** de conformidad con la **NOM-007-SESH-2010, Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento.**

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó la visita de verificación conforme a lo dispuesto por la **NOM-007-SESH-2010**, a la empresa denominada **Gas Padilla, S.A. de C.V.** ubicada en km. 109, Carretera Panamericana México-Querétaro, Colonia Pasteje, Estado de México. Requiriendo a la persona que atendió la diligencia diversos documentos anexos al acta de verificación generada número **ASEA/USIVI/DGSIVTA/AV/SOI/00008-2018**; además de la circunstanciación de hechos sobre la inspección física al vehículo tipo semirremolque con número económico PG-1315, No. Serie 3141, marca TATSA, propiedad de la empresa en cita.

CONCLUSIONES: se cumplió con el objeto de la orden de verificación número **ASEA/USIVI/DGSIVTA/OV/SOI/00008/2018** de fecha **24 de septiembre de 2018** generando el acta de verificación número **ASEA/USIVI/DGSIVTA/AV/SOI/00008-2018**.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Contribuir a la identificación y mitigación de riesgos que pudiesen afectar a las personas, el medio ambiente e instalaciones.

ATENTAMENTE

Walter Calvillo Elizondo
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.