



ecología 2000

Morelia, Mich., a 21 del mes de julio del año 2016
REF MRM 400/16

Mes		Ags/16	Septiembre/2016			Oct/16
Concepto	Día	26	Del 14	23	Al 29	Del 03 al 07
Caracterización del sitio y muestreo de suelo impactado con laboratorio acreditado y aprobado, en presencia de personal de la AGENCIA.						
Recepción de los resultados de laboratorio acreditado por la EMA y aprobado por la PROFEPA.						
Trabajo de gabinete para la elaboración del Estudio de Caracterización del sitio impactado.						
Fecha programada de entrega del Estudio de Caracterización y Programa de Remediación en las oficinas de la AGENCIA.						

7.1.5 La definición de las responsabilidades del personal involucrado en cada actividad.

Las responsabilidades del personal que estará presente durante el muestreo del suelo impactado por el derrame de diésel, serán:

- Personal de la AGENCIA, quienes verificarán la toma de muestras de suelo en el sitio en estudio.
- Personal representante de la persona física JAVIER BEJARANO SANCHEZ, como responsable del derrame y Representante Legal, atendiendo y proporcionando información al personal de la AGENCIA.
- Personal de la empresa Ecología 2000, S. A. de C. V., como testigo del evento y como Responsable Técnico que elabora el Estudio de Caracterización.
- Personal de Laboratorios ABC Química Investigación y Análisis, S. A. de C. V., quien se encuentra debidamente Acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y Aprobado por la PROFEPA, realizando la toma de muestras del suelo en el sitio en estudio.

7.1.6 Las características del sitio de muestreo consideradas para la planeación del muestreo

El sitio donde se realizara el muestreo de suelo, se encuentra al lado izquierdo de la carretera en sentido Puerto Vallarta - Manzanillo, el área impactada se encuentra en un desnivel de 10.30