

Lugar de Comisión: Guadalupe Victoria y Durango, Durango

Periodo de Comisión: 04 al 08 de marzo de 2019

Fecha de Presentación: 13 de marzo de 2019

RUC: 1975

Ing. Salvador Gómez Archundia

Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Verificar y/o comprobar, que las instalaciones, obras, trabajos de construcción, proyectos y/o actividades de la empresa Regio Gas Lerdo, S.A. de C.V., cumple con las especificaciones técnicas mínimas en materia de seguridad operativa, relacionadas con el control y adecuado manejo de Gas L.P., en las obras, productos, instalaciones, accesorios, equipos, actividades, encontrados en la instalación de tipo Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos contemplados por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014.

Verificar y/o comprobar que las instalaciones, obras, trabajos de construcción, proyectos y/o actividades de la empresa Ecogas México, S. de R.L. de C.V., ubicada en Zona Geográfica de la Laguna-Durango, de conformidad con la resolución RES/256/98. RESOLUCION POR LA QUE SE DETERMINA EL AREA CORRESPONDIENTE A LOS CENTROS DE POBLACION DE TORREON, COAHUILA, GOMEZ PALACIOS, CIUDAD LERDO Y VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, COMO ZONA GEOGRAFICA PARA FINES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL, cumple con las especificaciones técnicas mínimas de seguridad operativa que se deben observar en territorio nacional para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de los sistemas de distribución de Gas Natural, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ASEA-2016.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 04 de marzo del año en curso, se realizó visita de inspección ordinaria a la instalación de la empresa Regio Gas Lerdo, S.A. de C.V. ubicada en Km. 0+200 del Libramiento Periférico, Torreón-Zacatecas, Municipio de Durango, Estado de Durango.

El día 05 de marzo del año en curso, se realizó visita de inspección ordinaria a la instalación de la empresa Regio Gas Lerdo, S.A. de C.V. ubicada en Km. 883+000 de la Carr. Matamoros-Mazatlán, Municipio de Guadalupe Victoria, Estado de Durango.

Del 06 al 07 de marzo se realizó visita de inspección ordinaria a la empresa Ecogas México, S. de R.L. de C.V. ubicada en Zona Geográfica de La Laguna-Durango.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Guadalupe Victoria y Durango, Durango

Periodo de Comisión: 04 al 08 de marzo de 2019

Fecha de Presentación: 13 de marzo de 2019

RUC: 1975

Como resultados de inspección se tienen observaciones referentes al numeral 4.2.2.9.1.3.1.3 de la NOM-001-SESH-2014, imponiendo medidas correctivas a implementar, así como, observaciones referentes a los numerales 6.6.1.3 inciso d, 6.6.1.5 incisos d, e y f de la NOM-003-ASEA-2016, imponiendo medidas de urgente aplicación a implementar.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Verificar las condiciones seguras de operación de dichas instalaciones.

ATENTAMENTE

Aida López González
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



a