



Lugar de Comisión: San Luis Potosí
Periodo de Comisión: 05 al 08 de marzo de 2019
Fecha de Presentación: 15 de marzo de 2019
RUC: 2013

Mtro. José Luis González González
Titular de la Unidad de Supervisión
Presente.

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visitas de Inspección a Instalaciones de Gas L.P. en el estado de San Luis Potosí.

- BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Durante el primer día hicimos traslado al estado de San Luis Potosí, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez; dónde realizamos la primera visita de Inspección en las instalaciones de Jebla, S.A. de C.V.

Para el segundo día, visitamos a Cimagas, S.A. de C.V.; Estación de Servicio de Expendio de Gas Natural Comprimido en el Municipio de San Luis Potosí, Estado de San Luis Potosí; donde se realizaron actividades de Inspección.

Para el jueves 07 de marzo, visitamos a Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V.; que realiza la actividad de Distribución de Gas L.P. mediante planta de Distribución en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se realizaron actividades de Inspección.

El viernes 08 de marzo regresamos a la Ciudad de México.

- RESULTADOS OBTENIDOS:**

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente; se indican los resultados obtenidos para cada Planta y Estación visitadas:

Fecha de Visita	Visitado	Municipio	Estado	Resultados						
				Medidas Correctivas	Medidas Urgente Aplicación		Medidas de Seguridad		Sellos	
05/03/2019	Jebla, S.A. de C.V.	Soledad de Graciano Sánchez	San Luis Potosí	1	- 3 válvulas de relevo hidrostático dirigidas al recipiente de almacenamiento	0	/	0	/	/



Lugar de Comisión: San Luis Potosí
Periodo de Comisión: 05 al 08 de marzo de 2019
Fecha de Presentación: 15 de marzo de 2019
RUC: 2013

06/03/2019	Cimagas, S. A. de C.V.	San Luis Potosí	San Luis Potosí	1	- El Regulado no exhibe Acuse de aviso de inicio de operaciones a la ASEA	0	/	1	- No se activan alarmas sonora y visual al accionar paro de emergencia	0727 y 0728
07/03/2019	Mercantil Distribuidora, S.A. de C.V.	Soledad de Graciano Sánchez	San Luis Potosí	4	- Malla ciclónica dañada - 1 válvula de relevo hidrostático con descarga dirigida al recipiente - 4 válvulas de relevo hidrostático sin protección - Pintura del recipiente con desgaste y deterioro	1	- El sistema de alarma sonora no funciona	0	/	/

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

De acuerdo a los resultados obtenidos, y considerando que al día de hoy ya hemos recibido respuesta correspondiente a las visitas de Inspección realizadas el día martes y miércoles; se hace notar el compromiso que hay por parte de Regulados y la Agencia para un mejor cumplimiento en material de Seguridad dentro de sus instalaciones .

ATENTAMENTE

Lucero Hernández Cabrera
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.