SEMARNAT

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Enlace Administrativo
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tlahuelilpan Hgo.
Periodo de Comisión: 23 de enero de 2019
Fecha de Presentación: 24 de enero de 2019
RUC: 268

Ing. Juan Ernesto Lerma Juarez
Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Operación Integral.

P r e s e n t e.

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Representar a la ASEA en visita realizada por la Secretaria de SEMARNAR Mtra. Josefa González Blanco Ortiz Mena a lugar de Incendio de fuga de hidrocarburo de ducto, en el Municipio de Tlahuelilpan Hgo.

- BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se llego aproximadamente a las 8:00 AM al punto de reunión en Hotel City Express localizado a un Km. de la Refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende Hgo.

Se platico con la Secretaria Mtra. Josefa González Blanco Ortiz de la logistica para llegar al lugar del accidente en el Municipio de Tlahuelilpan Hgo. Saliendo hacia el lugar aproximadamente a las 9:15 AM.

Se llega al lugar del accidente en el Municipio de Tlahuelilpan Hgo a las 10:00 AM. e iniciando recorrido por el lugar del accidente a las 10:10 AM.

Durante el recorrido se fue al punto del ducto donde cruza con una zanja de riego a una profundidad de aproximadamente 1:30 metros., donde están ubicadas dos tomas clandestinas una ya con un tapón tipo cap. soldado y la otra con un arreglo con una válvula de ¾ dañada por la exposición al fuego, ahí se le dio una breve explicación a la Secretaria, de cómo el personal que se dedica a este ilícito, suelda este tipo de arreglos hechizos y lo daños que podría tener la tubería por la exposición al fuego.

Se realizo recorrido por toda el área de la zanja por donde corrió el hidrocarburo y por la zona de cultivo donde de quemo la alfalfa como consecuencia del flamazo.

En el lugar del accidente había personal de la marina, de la Sedena, policía federal, municipal, CNDH, Profepa, personal de Gobierno del Estado y los medios de comunicación.

Se termina recorrido en el área del accidente aproximadamente a las 11:30 hrs

SEMARNAT

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Enlace Administrativo
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tlahuelilpan Hgo.
Periodo de Comisión: 23 de enero de 2019
Fecha de Presentación: 24 de enero de 2019
RUC: 268

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se retroalimento a la Secretaria Mtra. Josefa González Blanco Ortiz de las actividades que realizas la ASEA en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Fortalecer a la ASEA ante la Secretaria Mtra. Josefa González Blanco Ortiz de las actividades que realiza en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, con base en experiencias adquiridas.

ATENTAMENTE

Pompeyo Miguel Godinez Vazquez
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.