Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Matamoros, Tamaulipas.
Periodo de Comisión: 14 de marzo de 2019
Fecha de Presentación: 25 de marzo de 2019
RUC: 2779

M. en I. José Luis González González
Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
P r e s e n t e.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Derivado del requerimiento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, circunstanciar la fuga de un pozo abandonado, en el Municipio de Martinez de la Torre, Veracruz, con el objetivo de aportar los elementos a la CNH para la determinación que conforme a derecho corresponda. Asimismo, notificar la imposición de medidas correctivas a la Regulada PEMEX.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se elaboró el acta circunstanciada que confirma la presencia de gas de un pozo abandonado en el Municipio de Martinez de la Torre, Veracruz. Se notificó el acuerdo de medidas correctivas a PEMEX.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se circunstanciaron los hechos, actos y omisiones en el acta circunstanciada referente a un derrame de gas de un pozo abandonado enviado por la CNH, se notificó el acuerdo de medidas correctivas a PEMEX Exploración y Producción.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Ejecutar las determinaciones de la USIVI para la salvaguarda de la seguridad industrial, del medio ambiente y salud de las personas.

ATENTAMENTE

Jorge Joel Alcalá Trejo
Director General Adjunto Homologo Eventual

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.