

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE ESTA):**

Realizar una visita de inspección de retiro de sello de clausura a una de servicio de expendio de gasolina y Diesel, ubicada en el municipio de Tételes de Ávila Castillo, Puebla.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Las actividades se realizaron de la siguiente manera:

- Derivado de la revisión física y ocular, se constató que al realizar la prueba de funcionalidad de la válvula de corte rápido (Shut-off) de producto Magna (87 octanos), ubicada en el dispensario No. 3 (posición de carga 5 y 6); **esta sí cortó el flujo del combustible al ser probada y no presenta fugas**, por lo tanto, se procedió a realizar el retiro de sello de clausura con número de folio **0077** que se colocó a un costado del dispensario 3 y asimismo, se quitaron las cintas de seguridad con el logo de ASEA que se puso en las mangueras de despacho de producto Magna (87 octanos) del citado dispensario.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se levantó la Medida de Seguridad consistente en la Clausura parcial del dispensario No. 3 (posición de carga 5 y 6) y se le comentó a la persona que recibió la visita que ya puede utilizar las pistolas de despacho de producto Magna (87 octanos), para comercializar dicho combustible.