





UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL Dirección General de Gestión de Procesos Industriales

Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

Ciúdad de México, a 19 de diciembre de 2018

C. KAREN CECILIA HERNÁNDEZ VIRGEN APODERADO LEGAL PETRO ASFALTOS DEL SURESTE. S.A. DE C.V.

DOMICILIO Y TELÉFONO DEL APODERADO LEGAL, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAI

PRESENTE

Asunto:

Aprobación de Propuesta

de Remediación

Número de Bitácora:

09/J1A0963/11/18

Homoclave del trámite: SEMARNAT-07-035-A

Con referencia a su escrito sin número y anexos, recibidos en el Área de Atención al Regulado, (en lo sucesivo AAR), de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en lo sucesivo la AGENCIA), el día 28 de noviembre de 2018, por medio del cual en su carácter de Apoderado Legal de la empresa PETRO ASFALTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., en lo sucesivo el REGULADO, ingresó la Propuesta de Remediación Modalidad A. Emergencia Ambiental (SEMARNAT-07-035-A) del sitio denominado Km. 039+500 de la carretera (145-D) entronque la Tinaja-Cosoleacaque, tramo entronque la Tinaja-Cosoleacaque, municipio de Cosoleacaque, Estado de Veracruz, en lo sucesivo el SITIO, mismo que fue turnado a la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, de la Unidad de Gestión Industrial, para su consiguiente tramitación.

CONSIDERANDO

- I. Que es atribución de la AGENCIA autorizar las propuestas de remediación de sitios contaminados y la liberación de los mismos al término de la ejecución del programa de remediación correspondiente, con fundamento en los artículos 5o. fracción XVIII y 7o. fracción IV de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- III. Que es facultad de la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales adscrita a la Unidad de Gestión Industrial, evaluar los programas y propuestas de remediación de sitios contaminados del sector hidrocarburos y, en su caso, aprobarlas, conforme se establece en el artículo 29 fracción VII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y el artículo 1o. del Acuerdo por el que se delega en la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, las facultades que se indican, publicado el 30 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

















UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

- IV. Que las actividades que realiza el REGULADO son parte del sector hidrocarburos, por lo que es competencia de esta AGENCIA conocer del trámite, ello de conformidad con lo señalado en el artículo 3º fracción XI de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- V. Que mediante escrito sin número y sus anexos, recibidos en el AAR de esta AGENCIA, el día 28 de noviembre de 2018, registrado con Número de Bitácora 09/J1A0963/11/18, el REGULADO ingresa la Propuesta de Remediación Modalidad A. Emergencia Ambiental (SEMARNAT-07-035-A), del SITIO, con coordenadas UTM WGS84 Zona 15Q X= 0331451, Y= 991629, mediante la técnica de Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado, en el que se derramó un volumen aproximado de 63,000 litros de turbosina, ocurrido el 04 de abril de 2017, contaminando un área de 1,205 m² y un volumen de suelo de 722.1 m³, debido a la volcadura de ,un autotanque propiedad del REGULADO, durante el transporte desde la Terminal de Almacenamiento y Distribución (TAD) Pajaritos, Veracruz hacia las instalaciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) en la Ciudad de México.
- VI. Que el **REGULADO** manifiesta que en el **SITIO**, el derrame de hidrocarburo afectó a un arroyo innominado por lo que se dio aviso al Organismo de Cuenta Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (**CONAGUA**) y que a petición de dicha institución se realizó un muestreo de agua el día 24 de octubre de 2017 aguas arriba, en la zona del derrame y aguas abajo, donde se tomaron 03 muestras y se determinaron Hidrocarburos Fracción Ligera, Media e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos a través un laboratorio acreditado.
- VII. Que el **REGULADO** manifiesta que en el **SITIO**, se realizaron las siguientes actividades, como medidas de urgente aplicación:
 - Sobre la superficie del arroyo innominado se colocó material absorbente con la finalidad de remover los remanentes de hidrocarburo y así evitar su desplazamiento.
 - Se realizó la carga y embarque del material absorbente impregnado con hidrocarburo, para su envío a un centro autorizado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) denominado Carriaga Enviromental Services de México, S.A. de C.V. (CESMEX), el cual cuenta con la autorización número 19-II-002D-08, el transporte del material contaminado se realizó a través de una unidad de la empresa ISALI, S.A. DE C.V., la cual cuenta con la autorización número 19-I-00-10D-15, autorizada para el transporte de materiales y residuos peligrosos.
 - Se realizó la construcción de una celda temporal adyacente al arroyo, misma que se cubrió
 con una película de polietileno de alta densidad; con la finalidad de colocar el material
 extraído derivado de las labores de limpieza del arroyo intermitente innominado, para
 posteriormente trasladarlo y depositarlo en la celda provisional.
 - Se realizó la limpieza del arroyo innominado, extrayendo vegetación y suelo afectado con el hidrocarburo, posteriormente fue acarreado y depositado en la celda temporal para su posterior traslado a la celda provisional.
 - Se realizó la nivelación y compactación del terreno donde se construyó la celda provisional, posteriormente se construyeron los bordos de la misma con suelo natural libre de contaminante. La celda provisional se encuentra ubicada en las coordenadas 15Q X=0331256 y Y=1991235, con dimensiones aproximadas de 40 m de largo x 12m de ancho.
 - El material edáfico extraído del sitio y acarreado a la celda provisional, fue transportado mediante la empresa Proyectos Nacionales ISA, S.A. de C.V., autorizada por la SEMARNAT, con número de autorización 19-1-0014D-15.















UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

- VIII. Que el **REGULADO** manifiesta que el muestreo de suelo para la caracterización del **SITIO**, fue realizado el 16 de abril de 2018, a través del laboratorio EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., donde indica que se determinaron 24 puntos de muestreo, 26 (veintiséis) muestras simples, incluyendo dos duplicados, distribuidas en la fosa de excavación y periferia del camellón central, en la zona de excavación de la ribera del arroyo y en la celda provisional, determinando Hidrocarburos Fracción Media (HFM), Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP´s) y Humedad, así como una muestra testigo fuera del área impactada.
- IX. Que el **REGULADO** manifiesta que el laboratorio EHS LABS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., del cual se presenta la Acreditación número R-0062-006/12, otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (**EMA**), con vigencia a partir del 13 de noviembre de 2017, y las Aprobaciones PFPA-APR-LP-RS-007MS/2015 del 28 de enero de 2015 y PFPA-APR-LP-RS-007A/2014 del 22 de octubre de 2014, otorgadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (**PROFEPA**) con vigencia de cuatro años, fue quien realizó el muestreo y los análisis de las muestras colectadas en el **SITIO**.
- X. Que el **REGULADO** designó como Responsable Técnico de la remediación a la empresa **ISALI, S.A. DE C.V.**, en cumplimiento de los artículos 137 fracción II y 143 fracción II del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con autorización número **16-V-57-09**, otorgada por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (**DGGIMAR**), mediante oficio DGGIMAR.710/005172 de fecha 29 de junio de 2009, con vigencia de 10 años.
- XI. Que el **REGULADO** manifiesta que el uso futuro del **SITIO**, seguirá como uso de suelo agrícola perteneciente al derecho de vía de la carretera.
- XII. Que el **REGULADO** presenta las cadenas de custodia folio 16430, 16431 y 16432 de las muestras tomadas para la Caracterización del **SITIO**, con la información requerida en la normatividad vigente NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.
- XIII. Que el **REGULADO** presenta para la Caracterización del **SITIO**, una memoria fotográfica de la situación en la que se encontraba el sitio después del derrame, la extensión de los daños, de los trabajos efectuados, de la perforación para el muestreo, la toma de muestras y la topografía.
- XIV. Que del análisis realizado por esta **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales** a la documentación presentada por el **REGULADO**, respecto a los resultados obtenidos del estudio de caracterización del **SITIO**, se identificó que:
 - Se llevó a cabo el muestreo de caracterización de los suelos, en el cual se registró que, en dos de las muestras tomadas en el área contaminada, las concentraciones de HFM se encuentran por arriba de los Límites Máximos Permisibles establecidos en la normatividad vigente, para uso de suelo agrícola/forestal, como se observa en la siguiente tabla.



	HFM	
MUESTRA	(mg/kg)	
MI-PA-CO-23-CEL-(0.75M)	1,641.70	
MI-PA-CO-24-CEL-(1.50M)	6,060.27	















UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

- El sitio de derrame se ubica en las coordenadas UTM WGS84 Zona 15Q X= 0331451, Y= 991629.
- Se estima que el área de suelo afectado es de 1,205 m².
- Se estima que el volumen total de suelo afectado es de 722.1 m³.
- La máxima profundidad a la que migró el contaminante fue a 1.0 metros.
- XV. Que el **REGULADO**, presentó ante esta **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**, la Propuesta de Remediación mediante la técnica de Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado para el suelo del **SITIO**, la cual contempla las acciones que a continuación se describen:

DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO

Tal y como se mencionó en apartados anteriores la topografía del sitio, la accesibilidad del terreno, las condiciones del mismo y las labores de emergencias realizadas en el sitio, son factores que ayudaron a determinar la técnica de remediación. Tomando en cuenta lo anterior, se procederá a desarrollar la técnica de Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado sobre el material edáfico contenido en celda provisional (722.1 m³):

Se acondicionará la celda provisional construida durante las labores de emergencia (Ver sección 1.4. del presente documento). Los trabajos se realizarán con técnicas mecánicas con maquinaria pesada tal como lo es la retroexcavadora, la cual aportará al sistema homogenización y remoción del material en tratamiento.

En términos generales las actividades en cada una de sus fases de tratamiento del suelo natural dañado con Turbosina será la labranza mecánica del suelo dañado, aplicación de microorganismos, nutrientes, hidratación, aireación; cuidando los factores de humedad, temperatura y pH del suelo en tratamiento, dichos trabajos se realizarán con técnicas mecánicas con maquinaria pesada tal como lo es la retroexcavadora, la cual aportará al sistema homogeneización y remoción del material en tratamiento. Mediante ayuda de bombas mecánicas autocebantes se dosificará en fase acuosa los microorganismos previamente bioaumentados por reflujo, manualmente se aplicarán los insumos con ayuda de herramienta manual utilizando un tanque pipa se hidratará la zona en tratamiento y por último, manual y mecánicamente se inducirá la aeración al suelo en tratamiento.

Todas las actividades anteriormente mencionadas se realizarán directamente sobre el material edáfico dañado, esto en las fases proyectadas en el cronograma adjunto al presente Programa de Remediación.



PLAN DE MONITOREO DEL SEGUIMIENTO DE LA REMEDIACIÓN DEL SITIO

Método de muestreo, número de muestras, profundidad y parámetros a medir

En el sitio del material tratado mediante la técnica Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado se tomarán 03 (tres) muestras simples a partir de un muestreo dirigido en la celda de tratamiento (722.1 m³).







+







UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

Equipo y materiales para el muestreo

Los instrumentos de muestreo adecuados son esenciales para realizar un buen muestreo, personal de Campo de ISALI, S.A. de C.V. usará los siguientes instrumentos y materiales:

- Pala pocera y gafas
- Espátulas planas con lados paralelos
- Frascos de vidrio (forrados con papel para impedir el paso de la luz)

Recipientes, preservación y transporte de muestras

Las especificaciones de los recipientes y su preservación serán los señalados en la Tabla No. 5 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 para los parámetros correspondientes.

Medidas de seguridad para el personal

Esto tiene como fin proporcionar las condiciones necesarias al personal en la toma y manejo de las muestras. Personal de Campo de ISALI, S.A. de C.V. usará los siguientes aditamentos:

- Zapatos de seguridad industrial
- Guantes de látex desechables

Control documental

Las actividades realizadas deben ser registradas con el objetivo de tener la documentación probatoria de lo que se ha hecho.

Método análisis

El análisis de la muestras tomadas para el plan de monitoreo se realizará mediante el equipo Petroflag Hydrocarbon Test Kit For Soil, bajo el método EPA-SW-846-DRAFT METHOD 9074.

Periodicidad

La periodicidad de la toma de muestras y su análisis se realizará conforme en lo establecido en el programa calendarizado de actividades de remediación (Anexo XXXIII).

XVI. Que el REGULADO, presentó ante esta Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, el Plan de Muestreo Final Comprobatorio dentro de la Propuesta de Remediación mediante la técnica de Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado para el suelo contaminado en el SITIO.

PLAN DE MUESTREO FINAL COMPROBATORIO

OBJETIVO

El presente plan tiene como objetivo referenciar las actividades y requerimientos de la norma aplicable y/o lo establecido por las autoridades ambientales, para este caso en particular se cumplirá lo señalado en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012.

1. ACTIVIDADES Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN













UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN*	RESPONSABLE Todos los involucrados		
Ublcación en sitio de muestreo	Dependerá de la distancia y punto de partida del personal involucrado			
Ubicación y georeferenciación de guntos de muestreo	25 minutos	Responsable técnico		
Toma de muestras	20 minutos cada muestra**	Laboratorio		
Lavado del equipo (entre cada toma de muestra)	25 minutos	Laboratorio		
Envasado, etiquetado y sellado de muestras	25 minutos	Laboratorio		
Llenado de cadena de custodia y papeleria de campo	40 minutos	Laboratorio		
Toma de evidencia fotográfica	15 minutos	Responsable técnico		
Elaboración de documento oficial (acta, minuta, etc.)	Dependerá del tipo de documento y de personal de cada Dependencia	ASEA		

Tempo total aproximado que se destinará a cada actividad durante todo el proceso de ejecución de la toma de muestras.

2. PERSONAL INVOLUCRADO Y SUS RESPONSABILIDADES

- Inspector (es) de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente): Dar fe de los hechos u omisiones sobre la toma de muestras.
- Representante Legal de PETRO ASFALTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.: Fungir como representante y primer interesado de la atención al derrame de Turbosina, o en su defecto el representante de la empresa.
- Personal de ISALI, S.A. de C.V. (ISALI): Dirigir la toma de muestras en base al presente plan y hacer cumplir las actividades de muestreo establecidas en la Normatividad vigente.
- Personal de Laboratorio: Realizar la toma de muestras bajo las especificaciones del presente plan y de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, así como de las recomendaciones de ASEA e ISALI. El laboratorio cuenta con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (ema®) para muestreo de suelo, así como su respectiva aprobación de PROFEPA para muestreo de suelo y como laboratorio de pruebas.

3. SITIO DE MUESTREO

3.1 Características

De acuerdo con la Carta de Edafología 1: 1 000 000 y la Carta de Aguas Subterráneas 1: 1 000 000 (Villahermosa) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el suelo del sitio en estudio presenta textura arcillosa, posibilidades de infiltración baja media con presencia de material no consolidado, sin embargo, lo observado en campo, durante las visitas realizadas en el sitio así como en la ejecución de las labores de emergencia (Ver sección 1.4. del presente documento), se observa:

- Fosa de excavación: un suelo con textura arcillosa, con una infiltración baja media y
 media alta con presencia de material consolidado ya que esta se encuentra en el
 camellón central de la carretera presentando una alta compactación.
- Ribera del arroyo innominado: un suelo con textura limosa, infiltración baja con presencia de un tipo de material no consolidado.

En los alrededores se observan predios particulares, postería de cableado eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de vegetación de tipo Pastizal cultivado, además se observa un camellón central y un arroyo innominado que al momento de la emergencia ambiental contaba con flujo de agua, mismos que resultaron afectados







X







UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

derivado del derrame de Turbosina, motivo por el que se dio aviso de la emergencia a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Es importante mencionar que en el sitio se realizaron labores de emergencia, las cuales consistieron en la extracción del material edáfico afectado por el hidrocarburo para su traslado a la celda provisional, así como en el arroyo innominado se colocaron sobre la superficie del mismo tapetes absorbentes para remover los remanentes de turbosina, de igual manera se realizaron labores de limpieza sobre dicho arroyo, extrayendo vegetación y suelo afectado por el hidrocarburo.

El punto de impacto se encuentra aproximadamente a 5.80 Km de la cabecera municipal de Cosoleacaque.

3.2. Superficie del polígono del sitio

La superficie del polígono del sitio en estudio conforma un área total afectada de aproximadamente 1,205 m2 (correspondiente a la fosa de excavación y ribera del arroyo innominado) misma que se encuentra libre de contaminantes de acuerdo con los resultados obtenidos del muestreo inicial llevado a cabo en fecha 16 de abril de 2018.

3.3. Superficie de la zona o zonas de muestreo

La superficie por muestrear corresponde a la celda de tratamiento, con aproximadamente 722.1 m³ de material edáfico sometido a tratamiento mediante la técnica de Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado.

4. HIDROCARBUROS A ANALIZAR

Los parámetros a analizar en función del producto derramado, siendo turbosina, y con base en la Tabla No. 1 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, serán los siguientes.

Hidrocarburos Fracción Ligera	n Fracción	Hidrocarburos Fracción Pesada	BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos)	HAP (Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares)	Humedad	РН
	x			x	×	x

5. MUESTREO

5.1 Método de Muestreo

El método de muestreo será dirigido, debido a que se cuenta con información previa del sitio, se conoce el producto derramado y se conoce el volumen del material edáfico en donde se tomarán las muestras (722.1 m³). Los puntos serán determinados por el personal de ISALI, S.A. de C.V. Las muestras por tomar serán simples. El tipo de muestreo será aleatorio simple.

5.2 Puntos de muestreo

En la siguiente tabla se resumen los puntos de muestreo, la identificación de las muestras, superficie o sitio de muestreo, profundidad, parámetros a analizar y volumen.









Página 7 de 15








UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

Puntos de muestreo	Identificación	Superficie de muestreo	Profundidad (m)	Parámetros a analizar	Volumen (ml)
1	MF-PA-CO-01-CEL (0.50M)	Celda de tralamiento	0.50	HFM, HAP, H,	235
DUPLICADO	MF-PA-CO-01D-CEL (0.50M)		0.50		
2	MF-PA-CO-02-CEL (1.00M)		1.00		
3	MF-PA-CO-03-CEL (1.50M)	i	1.50	1	

La distribución y la profundidad de las muestras a recolectar de forma manual, está basada en función a los datos recabados durante la elaboración de la caracterización de sitio y propuesta de remediación, los cuales constituyen el Programa de Remediación, ingresado ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). En total se tomarán 03 (tres) muestras en la celda de tratamiento más 01 (un) duplicado.

5.3 Croquis de los puntos de muestreo



5.4 Equipo de muestreo

El equipo que se utilizará para efectuar el muestreo por parte del laboratorio será:

- . Nucleador Manual (Hand auger)
- . Cucharón(es) y/o espátula(s)
- . Frascos de vidrio con contratapa de teflón
- . Hielera
- Kit de limpieza
- Guantes
- .GPS

5.5 Lavado de equipo

El lavado del equipo dependerá del procedimiento interno del laboratorio encargado de llevar a cabo la toma de muestras en el sitio.

6. RECIPIENTES, PRESERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

Las especificaciones de los recipientes y su preservación serán los señalados en la Tabla 5 de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Los recipientes a utilizar para las muestras de suelo serán frascos de vidrio con contratapa de teflón, dichos frascos son nuevos, y se preservarán en hielo (4° C). La transportación desde el sitio de la toma de muestras al laboratorio correrá a cargo del personal del laboratorio, las muestras se transportarán en hieleras plásticas.

















UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

Cada muestra será sellada y etiquetada inmediatamente después de ser tomada y debe ser entregada para su análisis, todos los sellos contarán con el número o clave única de la muestra. Todas las etiquetas llevarán la siguiente información: iniciales de la persona que tomó la muestra las cuales deben coincidir con los datos asentados en la cadena de custodia, fecha y hora en que se tomó la muestra, y número o clave única misma que la del sello.

7. MEDIDAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD

El personal de laboratorio utilizará el equipo de protección personal adecuado según las condiciones que se requieran en el sitio, con el fin de proporcionar las condiciones básicas de seguridad necesarias al personal que participará en la toma y manejo de las muestras.

8. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL MUESTREO

Además de la toma de muestra del duplicado, y con el fin de evitar contaminación cruzada en las muestras, el equipo a utilizar en este muestreo será lavado entre cada toma de muestras con los siguientes aditamentos:

- ... Agua destilada y/o purificada
- ·...Jabón libre de fosfatos
- ... Cepillo de nylon
- ... Papel de secado

Con el objetivo de que las muestras sean recibidas de forma íntegra por el laboratorio que les practicará los ensayos químicos correspondientes, las medidas de seguridad en la calidad en la toma de ellas es de suma importancia. De forma general, los criterios que se toman en el aseguramiento de calidad y que el personal del laboratorio realizará son los siguientes:

Control documental: Cada una de las actividades realizadas deben ser apegadas al presente plan y registradas con el objetivo de tener la documentación probatoria de lo que se ha hecho, en caso de que exista alguna variación de las actividades mencionadas en el presente plan se registraran como desviaciones de campo.

Para este muestreo se tienen los siguientes documentos:

- ... Cadena(s) de custodia
- ... Hoja(s) de campo
- **XVII.** Que el **REGULADO** presenta los siguientes Programas Calendarizados de actividades a realizar durante la remediación del **SITIO**, asimismo indica lo siguiente:
 - Entre cada una de las fases habrá un periodo de tres semanas, esto tiene como objeto que el proceso de biorremediación se lleve à cabo y los microorganismos degraden el contaminante.
 - Los monitoreos intermedios se realizarán como se describe en el Anexo XXXIV del presente Programa de Remediación.
 - Una vez que los monitoreos intermedios arrojen concentraciones por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, se procederá a programar la toma de muestras finales comprobatorias en presencia de la autoridad ambiental competente, y de acuerdo a la disponibilidad de los laboratorios de prueba.















UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

 En caso de que los resultados que arroje el análisis de las muestras tomadas en el Muestreo Final Comprobatorio superen los Límites Máximos Permisibles (LMP) de la norma, se volverá al proceso descrito en las fases hasta que se alcancen los resultados deseados.

rms	Actividad	ESCHERMESACÓN POR LANSVARMINS A U LADO DEL SETIO CONTAMINADO Samuna						
		ı	Unicación de cuadrão en el são					
Accestolarements de la deble de tratemento	100000							
Homogenización - Alvescén								
Вонительскії (Арконскії се піспоограматов)								
Homogenización - Areación								
Applicación de nutrientes.					$\overline{}$			
10mgenzación - Areactio	0.000				-			
Horetector	31621							
	Partagorización - Associatos	- 10000						
	Роторингасіон - Азмесіон		JEE 0	-			_	
	Noturiamento (Aplanción de mistergaciames)		490131	-	-		_	
	Homogenización - Airesción	-			_		1	
	Aplancian de nucrembre	-	and the same		_		-	
	tomographic - Arrection	_	200		-			
	Marticia	_	100		-			
	Participant acids - American	_	50000	-	_	-	-	
14.4	Monttonec interrector	_		_	-	-	-	
-	Immoentación - Airectón	_		Semano.	-	-	-	
		_		158.00	-	-	-	
	Bosumentación (Asticación de microorganismos) Hamoperosción - Airesción	_	-	POD:	_	_	-	
=		_	_	1	_	_	-	
m	Aplitación de remertes	_	_		_	_	_	
	Нотоританскі - Анческіп	_		1000	_	_	_	
	Hashein	_	_	1865	—	_	-	
	Homogenización - Alfrestón	-		25 195	_		_	
	Portopericación - Alvación	-			Charles .		_	
-	(Apacamentación (Apacides de microsorgamentes)				機能を			
	Porrogenzación - Airescón				25.00			
N	Aplicación de numerose	_			950			
	Homogenización - Airesción				1000			
	ricretación .				960		Ш	
	forespeciation - Alweston	-			9990			
M-R	Monitorea intermedia							
	fibregericsción - Airesción							
	(Scenarioration (Aplicación de microorganismos)		3			200		
	Поторителейт - Агиясоп					1000		
٧	Aplicação de refrientes							
	nonopenzación - Airesción					9000		
1	Marketin							
	Homopwización - Almestin					-60 KG		
	тотыретизово - Arescen							
	Blanumentscoon (Aplicación de Intercorganismos)							
	Нотеделизойн - Аннасон						1000	
γī	Aplicação de sutricidos						Name of	
	тоторикасю: - Анчески							
1	Hamicin							
- 1	Homogenización - Airesción							
M-62	Marriage insurredic						100	

XVIII. Que en virtud de que el **REGULADO**, cumple con los requisitos técnicos y legales para la Caracterización de Suelos Contaminados con hidrocarburos y Propuesta de Remediación para el **SITIO**, esta **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**, determina que es procedente Aprobar la Propuesta de Remediación Modalidad A. Emergencia Ambiental (SEMARNAT-07-035-A), de conformidad con los artículos 135° y 146° del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 3° fracción XI, 4°, 5° fracción XVIII, 7° fracción IV de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 68, 69 y 77 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 135 y 146 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y en la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, **ACUERDO** por el que se delega en la **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**, las facultades que se indican en el artículo 10, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2017, así como las demás disposiciones que resulten aplicables, esta **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales** en el ejercicio de sus atribuciones:















UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

RESUELVE

PRIMERO.- Se APRUEBA la Propuesta de Remediación Modalidad A. Emergencia Ambiental (SEMARNAT-07-035-A) presentada por el REGULADO, que consiste en el tratamiento de Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio, ubicado en las coordenadas UTM WGS84 Zona 15Q X= 0331451, Y= 991629, debido al derrame accidental de aproximadamente 63,000 litros de turbosina ocurrido el 04 de abril de 2017, contaminando un área de aproximadamente 1,205 m² de suelo y un volumen total de 722.1 m³. Por lo anterior, se autoriza al REGULADO, su realización, en estricto apego a las condicionantes establecidas en el numeral SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de esta Resolución.

SEGUNDO.- El **REGULADO**, a través del **Responsable Técnico** designado, debe realizar las acciones de remediación descritas en su Propuesta de Remediación presentada y en la autorización número **16-V-57-09** emitida mediante oficio DGGIMAR.710/005172 de fecha 29 de junio de 2009, conforme a los **CONSIDERANDOS XV, XVI y XVII** de la presente Resolución y deberá cumplir las siguientes Condicionantes:

- 1. Dar cumplimiento al programa calendarizado de actividades en el plazo propuesto de 21 semanas. En el caso de que el tiempo de tratamiento del suelo contaminado y/o el volumen autorizado (722.1 m³) se llegaran a modificar durante las acciones de remediación, deberá entregar a esta Dirección General de Gestión de Procesos Industriales la justificación técnica de las razones de las modificaciones.
- La póliza de seguro a favor del Responsable Técnico, deberá estar vigente durante todo el tiempo que se lleven a cabo los trabajos de remediación en el sitio de referencia. Se le reitera que no puede realizar las acciones de remediación sin contar con la póliza de seguro vigente.
- 3. Informar la fecha de inicio o la fecha en que inició las actividades de remediación a la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la AGENCIA, después de la recepción de esta Resolución e incluir copia del acuse de recibo de la notificación en el informe de Conclusión.
- 4. El REGULADO debe presentar ante la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la AGENCIA, los siguientes documentos: a) Copia de este oficio, b) Programa calendarizado de actividades, c) Propuesta de Remediación, d) Plan de Muestreo Final Comprobatorio, e) El escrito, por parte del REGULADO, donde designa al Responsable Técnico de la remediación y f) Copia de la autorización del Responsable Técnico de la remediación. Lo anterior, debe ser exhibido con la finalidad de que la citada unidad administrativa vigile y supervise los trabajos a realizar en el sitio.
- 5. Demostrar que el suelo remediado, cumple con los LMP para HFM y HAP´s, de acuerdo con lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 en las tablas 2 y 3, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, para uso de suelo agrícola/forestal.



Manejar los residuos peligrosos (sólidos, líquidos residuales o lixiviados) generados durante la ejecución de los trabajos de urgente aplicación, del tratamiento de remediación y los generados de la limpieza de los equipos y herramientas empleadas durante las acciones de remediación, conforme a lo establecido en los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la la Ley















UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y deberá presentar evidencia fotográfica de dicho manejo.

- 7. Todas las actividades realizadas durante la remediación deben ser registradas en una bitácora específica para el control de la remediación, ésta debe contener lo señalado en los artículos 71 fracción III y 75 fracciones IV del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y debe ser conservada por los 2 años siguientes a la aprobación de la Conclusión del Programa de Remediación.
- 8. Concluidos los trabajos de remediación debe notificar a la **Unidad de Supervisión**, **Inspección y Vigilancia Industrial** de la **AGENCIA**, para que ésta dentro del marco de sus atribuciones, considere la imposición de las medidas y/o sanciones correspondientes e incluir copia del acuse de recibo de la notificación en el informe de Conclusión del Programa de Remediación.
- 9. Que el **Responsable Técnico**, deberá dar cumplimiento estricto a las Condicionantes técnicas establecidas en su Autorización para el tratamiento de suelo contaminado por Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado.

TERCERO.- El tratamiento de Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado a aplicar en un volumen de **722.1 m³** de suelo contaminado con turbosina, deberá cumplir la siguiente condicionante:

1. Se realizará un Muestreo Final Comprobatorio (MFC) en presencia de personal adscrito a la AGENCIA, en el suelo remediado, para verificar que se han alcanzado las concentraciones, los niveles, los límites o los parámetros señalados en las normas oficiales mexicanas aplicables. Tanto la toma de muestras finales comprobatorias como su análisis deberán ser realizados por laboratorios acreditados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobados por la PROFEPA. La acreditación y aprobación del laboratorio y signatario responsable de la toma de muestras deben estar vigentes durante la toma de muestras y el análisis de las mismas.

CUARTO.- El **REGULADO** debe realizar un MFC del suelo tratado en el sitio una vez concluido el tratamiento, de conformidad con lo siguiente:

- 1. Antes de realizar el MFC, deberá presentar el Plan de MFC a la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la AGENCIA y notificar por escrito con 15 días de anticipación a la fecha que se tiene prevista para la realización del muestreo, debe presentar los planos georreferenciados en sistema WGS84 o ITRF2008 en época 2010 donde se indiquen los puntos del MFC. Remitirá copia del acuse a esta Dirección General de Gestión de Procesos Industriales.
- 2. El MFC debe ser realizado por un laboratorio acreditado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y aprobado por la **PROFEPA** y el signatario responsable de la toma de muestra deberá cumplir los mismos requisitos. La acreditación y aprobación del laboratorio (analistas de extracción y cuantificación) y signatario responsable de la toma de muestras deben estar vigentes durante la toma de muestras y el análisis de las mismas.
- 5. Los reportes de los resultados del MFC emitidos por el laboratorio responsable del muestreo deben ser los originales o copia certificada y una copia para su cotejo. Éstos







X







UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

deben incluir la Cadena de Custodia (firmada por los involucrados en el MFC), fecha de la extracción del analito de interés y de los análisis, cromatogramas y otra información que sea relevante tal como, los planos de localización con los puntos del muestreo y la interpretación de los resultados, entre otros.

- 4. Los análisis químicos de las muestras finales comprobatorias deben ser realizados para demostrar que se han alcanzado las concentraciones para los hidrocarburos (turbosina) señaladas por la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación, para uso de suelo agrícola/forestal. Por lo que debe analizar para cada una de las muestras HFM y HAP´s.
- Los reportes de resultados originales del MFC deben presentarse como anexo del informe de Conclusión del Programa de Remediación, referido en el numeral QUINTO de esta Resolución.
- 6. En caso de que los resultados del MFC indiquen concentraciones por arriba de los Límites Máximos Permisibles, establecidos para uso de suelo agrícola/forestal en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, deberá continuar con el tratamiento del suelo y realizar otro MFC posterior. Los MFC posteriores se realizarán bajo las mismas condiciones que el primero.

QUINTO.- El **REGULADO**, una vez concluido el programa de remediación, debe presentar ante esta **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales**, el trámite SEMARNAT-07-036, "Conclusión del Programa de Remediación", del **SITIO**, de conformidad con lo señalado en el artículo 151° del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para lo cual deberá anexar la siguiente información en formato impreso y electrónico:

- Copia de la póliza de seguro a nombre del Responsable Técnico, que demuestre que durante todo el tiempo en el que se llevaron a cabo los trabajos de remediación en el sitio de referencia, ésta se encontraba vigente.
- 2. En caso de haber notificado a esta **Dirección General de Gestión de Procesos Industriales** sobre cualquier modificación a la propuesta de remediación aprobada, deberá anexar las copias de los acuses.
- Los documentos probatorios que demuestren el cumplimiento de lo señalado en los numerales SEGUNDO, TERCERO y CUARTO de esta Resolución, así como los reportes de resultados del MFC emitidos por el laboratorio responsable del muestreo y análisis de las muestras de suelo.
- 4. El Responsable Técnico designado deberá demostrar haber dado cumplimiento estricto a las condicionantes técnicas establecidas en su Autorización, para aplicar el proceso de Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado al suelo contaminado.
- 5. Además, deberá entregar lo siguiente:



- a) Área (m²) final de suelo contaminado con HFM y HAP´s, que fue objeto de la remediación.
- b) El volumen (m³) final del suelo contaminado con HFM y HAP´s que fue objeto de la remediación.















UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

- c) Tabla que contenga los resultados de laboratorio resumidos y la cual señale: la identificación de la muestra, la localización de cada punto de muestreo en coordenadas UTM WGS84 o ITRF2008 en época 2010, fecha y hora del muestreo, identificación de la muestra por el laboratorio, la profundidad de muestreo, la concentración en base seca para cada punto y muestra establecido, los límites de detección, así como el Signatario del muestreo y otra información que sea relevante (incluir una copia en electrónico en Excel).
- d) Los planos de localización georreferenciados en coordenadas UTM en sistema WGS84 o ITRF2008 en época 2010 del sitio conteniendo: la localización del área dañada de suelo, la ubicación de la celda de tratamiento y la denominación de los puntos del MFC, en electrónico e impresos (tamaño 60 x 90 cm).
- e) Otra información de relevancia para la evaluación de los resultados del MFC.
- f) Memoria fotográfica del MFC que incluya fecha y hora de las actividades realizadas.
- g) La interpretación de resultados.

SEXTO.- Los Niveles de Remediación del sitio propuestos por el **REGULADO** son los Límites Máximos Permisibles para uso de suelo agrícola/forestal señalados en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación.

En caso de que el **REGULADO** cambie el uso futuro de suelo al establecido en su Propuesta evaluada, esta Resolución quedará sin efecto, y será necesario presentar nuevamente el Programa de Remediación para tratar el suelo contaminado con HFM y HAP's, mediante el tratamiento de Biorremediación por Landfarming a un lado del sitio contaminado ante la **AGENCIA**.

SÉPTIMO.- Queda prohibido: (i) el lavado de suelos en el sitio por medio de dispositivos hidráulicos sin dispositivos de control, almacenamiento y tratamiento de lixiviados y corriente de agua generadas; (ii) mezclar suelos contaminados con suelos no contaminados con propósitos de dilución; (iii) la extracción o remoción de suelos contaminados y residuos peligrosos contenidos en ellos sin un control de emisiones, así como (iv) la aplicación en el sitio de oxidantes químicos.

OCTAVO.- La **AGENCIA**, a través de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, se reserva la facultad de verificar en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas vigentes aplicables en la materia.

NOVENO.- La presente resolución, no exime de la obligación de tramitar ante otras Dependencias, las autorizaciones y/o permisos que correspondan, entre otros, aquellos que enunciativa pero no limitativamente, le permitan la ocupación o uso del suelo para los fines de la remediación cuando el sitio contaminado no esté bajo la propiedad o posesión del titular de la presente resolución, considerando que ésta última tiene por objeto únicamente la aprobación de las actividades comprendidas en la Propuesta de Remediación.

DÉCIMO.- En caso de darse contaminación de cuerpos de agua, deberá notificar a la autoridad competente, de conformidad con el artículo 138 fracción I del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

DÉCIMO PRIMERO.- La evaluación técnica de esta Dirección General de Gestión de Procesos Industriales para determinar la aprobación del Programa de Remediación registrado con















UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL
Dirección General de Gestión de Procesos Industriales
Oficio ASEA/UGI/DGGPI/2465/2018

número de bitácora **09/JIA0963/11/18** que aquí se resuelve, se realizó en apego a la información técnica anexa al escrito de ingreso, en caso de existir falsedad de la información, el **REGULADO** se hará acreedor a las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto en la fracción II y III, del artículo 420° Quater del Código Penal Federal, referente a los delitos contra la gestión ambiental.

DÉCIMO SEGUNDO.- Las acciones de remediación deberán realizarse con estricto apego a la Propuesta de Remediación aprobada y a las Condicionantes establecidas en la presente Resolución, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento y otras disposiciones aplicables en la materia. Las violaciones a los preceptos establecidos en dichas disposiciones serán sujetas a las sanciones administrativas que correspondan.

DÉCIMO TERCERO.- Contra la presente resolución procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 116 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, mismo que podrá presentar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la misma.

DÉCIMO CUARTO.- Téngase por reconocida la personalidad jurídica con la que se ostenta la **C. KAREN CECILIA HERNÁNDEZ VIRGEN** en su carácter de Apoderado Legal del **REGULADO**.

DÉCIMO QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a la **C. KAREN CECILIA HERNÁNDEZ VIRGEN**, en su carácter de Apoderado Legal del **REGULADO**, de conformidad con el artículo 35° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y demás relativos aplicables.

DÉCIMO SEXTO.- Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones a los CC.

NOMBRE DE LA PERSONA FISÍCA, ART. 116 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LGTAIP Y 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

con

fundamento en el articulo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ATENTAMENTE EL DIRECTOR GENERAL

ING. DAVID RIVERA BELLO

C.c.e. Jefe de la Unidad de Gestión Industrial de la ASEA. Ing. Alejandro Carabias Icaza. alejandro.carabias@asea.gob.mx
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de Transporte y Almacenamiento de la ASEA.
Ing. Juan Manuel Muñoz Meza. juan.munoz@asea.gob.mx

Número de Bitácora: 09/J1A0963/11/18







