



**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD.  
ENERGÍA Y AMBIENTE



**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión:** Tamazula, Jalisco

**Periodo de Comisión:** 13 al 15 de marzo de 2019

**Fecha de Presentación:** 01 de abril de 2019

**RUC:** 2597

**Ing. Salvador Gomez Archundia**  
**Director General de Supervisión Inspección y Vigilancia Comercial**  
**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Llevar a cabo dos visitas de inspección: La primera visita con objeto de verificar y/o comprobar que el visitado cuente con la autorización en materia de impacto ambiental, expedida por autoridad competente. La segunda visita de inspección se verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable a instalaciones de Gas LP, de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SEDG-2004.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se arribo a la instalación del regulado para llevar a cabo la visita de inspección cuyo objeto fue verificar y/o comprobar que el visitado cuente con la autorización en materia de impacto ambiental, expedida por autoridad competente, previo al inicio de cualquier obra o actividad relacionada con la construcción de centros de almacenamiento o distribución de hidrocarburos por actividades altamente riesgosas. La segunda visita se enfocó a inspeccionar la totalidad de la instalación de conformidad al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004. para lo cual se realizó el levantamiento del acta circunstanciada correspondiente, dicha visita se termino por la tarde del segundo día de comisión ocupando el tercer día para el regreso vía terrestre del municipio de Tamazula a la Ciudad de México.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se logró llevar a cabo las visitas de inspección la primera visita con objeto de verificar y/o comprobar que el visitado cuente con la autorización en materia de impacto ambiental, expedida por autoridad competente, previo al inicio de cualquier obra o actividad relacionada con la construcción de centros de almacenamiento o distribución de hidrocarburos por actividades altamente riesgosas. La segunda visita de inspección se verificó que la instalación cumpliera con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEDG-2004.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Fortalecer las relaciones con los regulados haciendo hincapié en el cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en las normas que regula a Agencia, y que dicho cumplimiento se encuentra por encima de la sanción, para que de esta manera el sector de regulados de gas LP cumplan con la normatividad aplicable.

**ATENTAMENTE**

**Ing. Héctor Ricardo Martínez Velázquez**  
**Inspector Federal**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



**2019**

EMILIANO ZAPATA