



**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión:** Tepic, Nayarit

**Periodo de Comisión:** 27 al 29 de marzo de 2019

**Fecha de Presentación:** 01 de abril de 2019

**RUC:** 3456

**Mtro. José Luis González González**  
**Titular de la Unidad de Supervisión**  
**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar la inspección conforme lo establece la NOM-007-SESH-2010. Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011 a dos instalaciones en Tepic y Xalisco, Estado de Nayarit.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Durante el primer día de la diligencia nos presentamos en la instalación de SONI Gas S. A. de C. V., ubicada en Xalisco, Nayarit, donde se realizó la revisión de dos autotankers para el transporte de Gas LP, y de dos vehículos para transportar cilindros, de los cuales únicamente se detectaron desviaciones en uno de ellos. Aplicando cuatro medidas de seguridad.

En el segundo día se visitó la instalación perteneciente a Global Gas, ubicada en el municipio de Tepic, Nayarit, donde se realizó la revisión de dos autotankers y dos vehículos de reparto, no encontrando desviaciones conforme a la norma.

El último día se realiza el traslado a la Ciudad de México.





**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión:** Tepic, Nayarit

**Periodo de Comisión:** 27 al 29 de marzo de 2019

**Fecha de Presentación:** 01 de abril de 2019

**RUC:** 3456

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se generaron las actas de inspección en relación a la conformidad de la NOM-007-SESH-2010, en dos instalaciones.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Avance en el Programa Anual de inspección propuesto por la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

**ATENTAMENTE**

**Edgar Salvador Doroteo Reyes**  
**Inspector**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.