



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento

Lugar de Comisión: Estado de Chihuahua.
Periodo de Comisión: 26 al 29 de marzo de 2019
Fecha de Presentación: 02 de abril de 2019
RUC: 3770

INFORME DE COMISIÓN

Ing. Juan Manuel Muñoz Meza
Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar visita de inspección a TRANSPORTADORA DE GAS NATURAL DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V., AHORA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA MONARCA, S. DE R.L. DE C.V., PROPIETARIO O APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE O ENCARGADO U OCUPANTE DEL PROYECTO "GASODUCTO EL ENCINO-TOPOLOBAMPO", TRAMO EL ENCINO - EL ORO, ESPECIFICAMENTE EL SEGMENTO COMPRENDIDO ENTRE LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO MLV-7A Y MLV-8, EN EL MUNICIPIO DE BOCOYNA, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA COMUNIDAD INDÍGENA SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE BOCOYNA, ESTADO DE CHIHUAHUA.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 26 de marzo del año en curso, nos trasladamos en transporte aéreo a Chihuahua, Chihuahua, el día 27 de marzo salimos a primera hora hacia Creel para iniciar el recorrido por el gasoducto El Encino-Topolobampo, específicamente el segmento comprendido entre las válvulas de seccionamiento MLV-7A y MLV-8, en el municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua y la comunidad indígena San Elías, municipio de Bocoyna, estado de chihuahua, el día 28 de marzo se realizó visita en las válvulas de seccionamiento MLV-7A y MLV-8, para verificar pruebas de funcionamiento a los actuadores de las mismas simulando baja presión en el sistema de transporte, posteriormente se elaboró el acta asentando las particularidades observadas en el derecho de vía del gasoducto y durante las pruebas realizadas en las válvulas de seccionamiento MLV-7A y MLV-8., el día 29 de marzo nos trasladamos de chihuahua a la CDMX.



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento

Lugar de Comisión: Estado de Chihuahua.
Periodo de Comisión: 26 al 29 de marzo de 2019
Fecha de Presentación: 02 de abril de 2019
RUC: 3770

INFORME DE COMISIÓN

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se verifico el correcto funcionamiento del actuador automatizado de cierre de las válvulas de seccionamiento MLV-7A y MLV-8 del Gasoducto El Encino-Topólobampo, cercanas a la comunidad Indígena de San Elías, municipio de Bocoyna, Estado de Chihuahua, en caso de presentarse una perdida de presión o fuga en el sistema de transporte, así mismo se verifico que el derecho de vía estuviese correctamente señalado y con la información necesaria para reportar alguna eventualidad anormal de operación

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con la información y hechos circunstanciados en el sitio por los Inspectores Federales comisionados en el Acta de Inspección, se aportan los elementos necesarios para que el departamento jurídico de la DGSIVTA inicie los procedimientos administrativos conducentes y se atiendan los requerimientos solicitados por otras entidades.

ATENTAMENTE


Steve Olvera Thomas
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.