



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Estado de Chihuahua.
Periodo de Comisión: 26 al 29 de marzo de 2019
Fecha de Presentación: 02 de abril de 2019
RUC: 3771

Ing. Juan Manuel Muñoz Meza
Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de inspección a Transportadora de Gas Natural del Noroeste, S. de R.L. de C.V., ahora Infraestructura Energética Monarca, S. de R.L. de C.V., Propietario o Apoderado o Representante Legal o Responsable o Encargado u Ocupante del proyecto "Gasoducto El Encino-Topolobampo", Tramo El Encino - El Oro, Específicamente el segmento comprendido entre las Válvulas de Seccionamiento MLV-7a y MLV-8, en el Municipio de Bocoyna, en el Estado de Chihuahua y la comunidad indígena San Elías, Municipio de Bocoyna, Estado de Chihuahua.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Con fecha del 26 de marzo del año en curso, nos trasladamos a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en transporte aéreo; el día 27 de marzo a primera hora nos desplazamos a la ciudad de Creel de donde partimos para realizar recorrido por el gasoducto El Encino-Topolobampo, específicamente el segmento comprendido dentro de la comunidad indígena San Elías entre las válvulas de seccionamiento MLV-7A y MLV-8, en el municipio de Bocoyna, en el estado de Chihuahua; el día 28 de marzo se realizó visita en las válvulas de seccionamiento MLV-7A y MLV-8, para verificar pruebas de funcionamiento del actuador automatizado de cierre de las mismas simulando baja presión en el sistema de transporte, posteriormente se elaboró el acta de inspección correspondiente asentando las particularidades observadas en el derecho de vía del gasoducto y durante las pruebas realizadas en las válvulas de seccionamiento MLV-7A y MLV-8; el día 29 de marzo nos trasladamos de Chihuahua a la CDMX.



2019
EMILIANO ZAPATA



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Transporte y Almacenamiento
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Estado de Chihuahua.
Periodo de Comisión: 26 al 29 de marzo de 2019
Fecha de Presentación: 02 de abril de 2019
RUC: 3771

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se verifico que el derecho de vía estuviese correctamente señalizado y con la información necesaria para reportar alguna eventualidad anormal de operación; así mismo se verifico el correcto funcionamiento del actuador automatizado de cierre de las válvulas de seccionamiento MLV-7A y MLV-8 del Gasoducto El Encino-Topolobampo, cercanas a la comunidad Indígena de San Elías, municipio de Bocoyna, Estado de Chihuahua, en caso de presentarse una pérdida de presión o fuga en el sistema de transporte.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con la información y hechos circunstanciados en el sitio por los Inspectores Federales comisionados en el Acta de Inspección, se aportan los elementos necesarios para que el departamento jurídico de la DGSIVTA inicie los procedimientos administrativos conducentes y se atiendan los requerimientos solicitados por otras entidades.

ATENTAMENTE


Sergio López Mejía
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



2019
EMILIANO ZAPATA