



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de
Recursos Convencionales
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tampico, Tamaulipas
Periodo de Comisión: 03 al 05 de abril del 2019
Fecha de Presentación: 08 de abril del 2019
RUC: 4247

M. EN I. JOSE LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA INDUSTRIAL
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar una visita de vigilancia con el objeto de verificar la existencia de una supuesta mancha oleosa proveniente del lecho del río Pánuco, ubicado en Pánuco, Veracruz, en atención de una vista realizada por la Comisión Nacional del Agua.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Dadas las características y la ubicación exacta de las coordenadas señaladas por la Comisión Nacional del Agua del punto donde se ubico la supuesta mancha oleosa, se decidió, por ser lo más conveniente llegar al aeropuerto más cercano de dicho punto, es decir, el de Tampico, Tamaulipas.

En ese orden de ideas, una vez constituidos físicamente en el sitio objeto de la visita de vigilancia, siendo aproximadamente las diez horas del cuatro de abril del dos mil diecinueve, se procedió a circunstanciar todos y cada uno de los hechos que a la vista se observaron y en razón de los sentidos se percibían, tomando una serie de fotografías para mayor referencia.

Una vez constatados los hechos que acontecían en el sitio objeto de la visita, nos retirarse del sitio por seguridad física.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se redactó el acta circunstanciada ASEA/USIVI/DGSIVEERC/AC/0003/2019 del cuatro de abril del 2019, en la que obran los hechos advertidos por los Inspectores Federales comisionados durante el recorrido al sitio objeto de la visita.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**



2019
POR LOS LOGROS LOGROS
MILIANO ZAPATA



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de
Recursos Convencionales
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tampico, Tamaulipas
Periodo de Comisión: 03 al 05 de abril del 2019
Fecha de Presentación: 08 de abril del 2019
RUC: 4247

Contribuir desde el ámbito de nuestras atribuciones con la protección al medio ambiente, fortaleciendo las relaciones interinstitucionales con las demás dependencias garantes del ambiente en México, específicamente con la Comisión Nacional del Agua.

ATENTAMENTE

Ing. Jose Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión, Inspección y
Vigilancia de Exploración y Extracción de
Recursos Convencionales

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



2019
Año del Agua
EMILIANO ZAPATA