



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión:** Axapusco, México  
**Periodo de Comisión:** 04 de abril de 2019  
**Fecha de Presentación:** 15 de abril de 2019  
**RUC:** 4380

**Mtro. José Luis González González**  
**Titular de la Unidad de Supervisión**  
**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar la inspección conforme lo establece la NOM-007-SESH-2010. Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011 a una instalación en el municipio de Axapusco, México.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Durante la diligencia me presente en la instalación de Gas Elite S.A. de C. V., ubicada en Axapusco, Estado de México, donde se realizó la revisión de dos autotankers para el transporte de Gas LP, de los cuales únicamente se detectaron desviaciones en uno de ellos. Aplicando cuatro medidas de seguridad.

El regreso a la Ciudad de México se realizó por la noche del mismo día, dejando el vehículo en las instalaciones de la ASEA, para su resguardo.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se generó el acta de inspección en relación a la conformidad de la NOM-007-SESH-2010, para la instalación de Gas Elite, S.A. de C.V.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Avance en el Programa Anual de inspección propuesto por la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

ATENTAMENTE

**Edgar Salvador Doroteo Reyes**  
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

