



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de
Recursos Convencionales
Informe de Comisión



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Lugar de Comisión: Villahermosa. TAB
Periodo de Comisión: 02 al 03 de abril de 2019
Fecha de Presentación: 10 de abril de 2019
RUC: 4386

Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Exploración y
Extracción de Recursos Convencionales.
Presente..

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita a Pozo Chirivital-2, en Villahermosa, Tabasco. Atención sobre un posible derrame de hidrocarburos.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se asistió al Municipio Jonuta, Tabasco, donde se realizó un recorrido en lancha hasta el ejido de Tucuyal para dar seguimiento al tema de un posible derrame de hidrocarburos en el Pozo Chirivital-2, localizado en el mismo Ejido. Durante la visita se tomaron notas y fotos sobre lo que se observó, como el desprendimiento de material de la tubería en forma laminar y la presencia de cemento fraguado expuesto.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

No se identificó algún sonido de "siseo". Sin fuga aparente.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con lo realizado, se cumple con las atribuciones conferidas a esta Agencia, las cuales están referidas a las actividades relacionadas con la Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

ATENTAMENTE

Ing. Ricardo Meza Cortés
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



2019
EMILIANO ZAPATA