



**SEMARNAT**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión:** Zapotlán el Grande Jalisco y Coquimatlán, Colima, México

**Periodo de Comisión:** 10 y 11 de abril de 2019

**Fecha de Presentación:** 15 de abril de 2019

**RUC:** 4410

**Mtro. José Luis González González**  
**Titular de la Unidad de Supervisión**

**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar dos inspecciones conforme lo que establece la NOM-007-SESH-2010. Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011 a un par de instalaciones, una ubicada en Zapotlán el Grande, Jalisco y otra en Coquimatlán, Colima.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó el traslado vía aérea al aeropuerto de Colima, donde se rento un vehículo para desplazarme a Zapotlán el Grande en el estado de Jalisco, con el Regulado Gas Vulcano, donde se realizó la inspección a dos vehículos de reparto y dos autanques, derivado de la inspección no se detectó ninguna desviación. Al termino de la misma me desplace a la Ciudad de Colima, para pernoctar en la misma.

El día 11 de abril me desplace al municipio de Coquimatlan del Estado de Colima, con el regulado Compañía de Gas de Colima, para llevar a cabo la inspección de parque vehicular, la cual derivado a que únicamente tenían dados de alta autotanques y el parque vehicular es limitado, se realizó la inspección a un autotanque, el cual no presento desviaciones.

El regreso a la Ciudad de México se hizo en el último vuelo de la noche, arribando a la misma la madrugada del día 12 de abril, derivado a un retraso en el vuelo.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se generaron dos actas de inspección en relación a la conformidad de la NOM-007-SESH-2010, para la instalación de Gas Vulcano, S.A. de C.V. y Compañía de Gas de Colima S.A. de C.V. de Colima.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Avance en el Programa Anual de inspección propuesto por la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

ATENTAMENTE

**Edgar Salvador Doroteo Reyes**  
**Inspector**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

