



**Lugar de Comisión:** Jojutla/Yautepec. MOR  
**Periodo de Comisión:** 15 al 17 de abril de 2019  
**Fecha de Presentación:** 22 de abril de 2019  
**RUC:** 4936

**Mtro. Salvador Gómez Archundia**  
**Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial**  
**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realización de visita ordinaria de inspección, conforme a la norma NOM-007-SESH-2010, del parque vehicular de los regulados Gas Modelo, S. A. de C. V. y Compañía de Gas de Morelos, S. A. de C. V., en las plantas de distribución ubicadas en el Km. 1+000 Carr. Jojutla-Johuixtla, en el municipio de Jojutla y en la Carretera Hermosillo-Sahuaripa Km. 20+800 de la Carr. Cuernavaca-Cuautla, en el municipio de Yautepec, ambas en el estado de Morelos.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

En el sitio visitado, se realizó la inspección de cuatro autotanques. Cabe señalar que se identificó un hallazgo, el cual no ameritó la imposición de medida de seguridad.

En cada planta visitada, se contó con la presencia de un empleado y dos testigos, quienes estuvieron presentes durante la diligencia. Las personas que atendieron las visitas proporcionaron la información sobre el parque vehicular inspeccionado.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se elaboró un Informe detallado de las visitas de inspección.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Se dio cumplimiento al Programa de Inspección, mediante la ejecución de las Actas Circunstanciadas No. ASEA/USIVI/DGSIVC/5S.2.1/GLPTR/ MOR/VPE-AC-1257/2019 y ASEA/USIVI/DGSIVC/5S.2.1/GLPTR/MOR/VPE-AC-1258/2019.

**ATENTAMENTE**

**Carlos Alberto Horta Ángeles**  
**Inspector Federal**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.