

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales





Lugar de Comisión: Poza Rica. VER Periodo de Comisión: 29 al 29 de abril de 2019 Fecha de Presentación: 10 de junio de 2019

**RUC:** 6164

Informe de Comisión

ING. SANTIAGO OMAR PALOMEC MARTÍNEZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL Presente...

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Visita a Pozo Remolino-4 en Poza Rica, Veracruz. Atención sobre un posible acto vandálico

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se asistió al Municipio Papantla Del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de la asignación AR-0451-M-Campo Remolino-4, en el cual por presunto acto vandálico se tuvo un conato de incendio. Durante la visita se tomaron notas y fotos sobre lo que se observó, que corresponde a la ausencia de espárragos ya que estos fueron cortados con soplete para levantar el medio árbol de producción.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Actividades relacionadas con Acto Vandálico.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Con lo realizado, se cumple con las atribuciones conferidas a esta Agencia, las cuales están referidas a las actividades relacionadas con la Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

ATENTAMENTE

Ing. María del Mar Rosales Ramírez Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

