



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Durango, Estado de Durango

Periodo de Comisión: 08 de mayo de 2019

Fecha de Presentación: 20 de mayo de 2019

RUC: 6475

Mtro. José Luis González González
Titular de la Unidad de Supervisión
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar la inspección conforme lo establece la NOM-007-SESH-2010. Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011 a una instalación en el municipio de Durango, Durango, las acciones de inspección se llevaron a cabo en un solo día.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante la diligencia me presente en la instalación de Gas Casa Blanca S.A. de C. V., ubicada en Durango, Estado de Durango, donde se realizó la revisión de dos autotankers para el transporte de Gas LP, de los cuales se detectaron desviaciones en relación a vencimiento de válvulas y fugas de producto en la bomba de trasiego.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se genero el acta de inspección en relación a la conformidad de la NOM-007-SESH-2010, para la instalación de Gas Casa Blanca, S.A. de C.V.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Avance en el Programa Anual de inspección propuesto por la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

ATENTAMENTE


Edgar Salvador Doroteo Reyes
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

