



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Exploración y Extracción de
Recursos Convencionales
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Poza Rica, VER
Periodo de Comisión: 29 de abril de 2019
Fecha de Presentación: 20 de mayo de 2019
RUC: 6980

Ing. José Mungaray Rodríguez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Exploración y
Extracción de Recursos Convencionales.
Presente..

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita a Pozo Remolino-4 en Poza Rica, Veracruz. Atención sobre un posible acto vandálico

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se asistió al Municipio Papantla Del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de la asignación AR-0451-M-Campo Remolino-4, en el cual por presunto acto vandálico se tuvo un conato de incendio. Durante la visita se tomaron notas y fotos sobre lo que se observó, que corresponde a la ausencia de espárragos ya que estos fueron cortados con soplete para levantar el medio árbol de producción.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Actividades relacionadas con Acto Vandálico.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Con lo realizado, se cumple con las atribuciones conferidas a esta Agencia, las cuales están referidas a las actividades relacionadas con la Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

ATENTAMENTE


Ing. Ricardo Meza Cortés
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



2019
EMILIANO ZAPATA