



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos  
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial  
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial  
**Informe de Comisión**

**Lugar de Comisión:** Durango, Estado de Durango  
**Periodo de Comisión:** 30 de mayo de 2019  
**Fecha de Presentación:** 03 de junio de 2019  
**RUC:** 8638

**Salvador Gomez Archundia**  
**Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial**  
**Presente.**

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar la inspección conforme lo establece la NOM-007-SESH-2010. Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011 a una instalación en el municipio de Durango, Durango, con la finalidad de verificar las medidas de seguridad y medidas correctivas impuestas.

**BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Durante la diligencia me presente en la instalación de Gas Casa Blanca S.A. de C. V., ubicada en Durango, Estado de Durango, donde se realizó la revisión de dos autotankers para el transporte de Gas LP, de los cuales se detectaron desviaciones. Dichas desviaciones se verificaron y se retiraron los sellos pertinentes.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se genero el acta de inspección en relación a la conformidad de la NOM-007-SESH-2010, para la instalación de Gas Casa Blanca, S.A. de C.V.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Avance en el Programa Anual de inspección propuesto por la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

**ATENTAMENTE**

  
**Edgar Salvador Doroteo Reyes**  
**Inspector**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

