



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Periodo de Comisión: 04 de junio de 2019
Fecha de Presentación: 05 de junio 2019
RUC: 8640

Salvador Gomez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realizar la inspección conforme lo establece la NOM-007-SESH-2010. Vehículos para el transporte y distribución de Gas L.P. Condiciones de seguridad, operación y mantenimiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2011 a una instalación en el municipio de San Luis Potosí, SLP.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante la diligencia me presente en la instalación de Gas Menguc., ubicada en San Luis Potosi, Estado de SLP, donde se realizó la revisión de dos autotanques para el transporte de Gas LP, de los cuales se detectaron desviaciones en relación a vencimiento de válvulas y fugas de producto en la bomba de trasiego.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se genero el acta de inspección en relación a la conformidad de la NOM-007-SESH-2010, para la instalación de Gas Casa Blanca, S.A. de C.V.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Avance en el Programa Anual de inspección propuesto por la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial.

ATENTAMENTE



Edgar Salvador Doroteo Reyes
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

