

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de Inspección a Instalaciones de Gas L.P. en los municipios de Ixtaczoquitlán, Atzacán, Jalapilla, Ixhuatlancillo, Palmira y Orizaba, Veracruz.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Durante el primer día me trasladé al estado Veracruz, Municipio de Orizaba, para después trasladarme a las instalaciones de una Planta de Distribución de Gas L.P. para carburación donde se realizó la visita para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable, los siguientes días se revisaron instalaciones de Estaciones para carburación de Gas L.P. las cuales se encontraban en proceso de construcción.

El día 21 de junio me trasladé de regreso a Ciudad de México.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente; se realizaron las diligencias en tiempo y forma.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace notar el compromiso que hay por parte de Regulados y la Agencia para un mejor cumplimiento en material de Seguridad dentro de sus Instalaciones.

ATENTAMENTE



José Roberto López Canale
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.