



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Irapuato/León/Manuel Doblado/
Purísima del Rincón/Silao TLAX

Periodo de Comisión: 15 al 19 de julio de 2019

Fecha de Presentación: 29 de julio de 2019

RUC: 11856

Mtro. Salvador Gómez Archundia

Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realización de visita ordinaria de inspección, conforme a la norma NOM-007-SESH-2010, del parque vehicular de los regulados Gas Express Nieto, S. A. de C. V., Sonigas, S. A. de C. V., Gas Butano del Bajío, S. A. de C. V., Sonigas, S. A. de C. V. y Gas Imperial del Bajío, S. A. de C. V., en las plantas de distribución ubicadas en el Km.317+000 Carr. Panamericana México Cd. Juárez, municipio de Irapuato, Timoteo Lozano no. 112, municipio de León, Km. 1+500 de la Carr. Cd. Manuel Doblado-Santa Rosa, municipio de Manuel Doblado, km. 2+000 del tramo Purísima-Jalpa de la Carr. Leon-Cd. Manuel Doblado, municipio de Purísima del Rincón y en Ejido San Ignacio, Carretera Silao-Guanajuato, municipio de Silao, todas en el estado de Guanajuato.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

En los sitios visitados, se detectaron hallazgos que dieron lugar a la imposición de cinco medidas de seguridad, consistentes en la colocación de sellos con la leyenda de "SUSPENSIÓN".

En cada planta visitada, se contó con la presencia de un empleado y dos testigos, quienes estuvieron presentes durante la diligencia. Las personas que atendieron las visitas proporcionaron la información sobre el parque vehicular inspeccionado.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se elaboró un Informe detallado de las visitas de inspección.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Se ejecutaron cinco órdenes de inspección y generándose cinco actas de inspección.

ATENTAMENTE

Carlos Alberto Horta Ángeles
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210,
Tlalpan, CDMX T. 01 (55) 9126-0100 Ext. 13515, www.asea.gob.mx