MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Estado de Nuevo León
Periodo de Comisión: 29 de julio al 2 de agosto de 2019
Fecha de Presentación: 6 de agosto de 2019
RUC: 13052

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
P r e s e n t e.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de Inspección a Instalaciones para Distribución de Gas L.P. en los municipios de Sabinas de Hidalgo, Ciénega de Flores, Villa de Juárez, Linares y Monterrey, estado de Nuevo León.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El primer día se realizó el retiro de sellos en Sabinas de Hidalgo junto con la visita de inspección programada a una planta de distribución de Gas L.P., los siguientes días se realizó la visita a diferentes plantas en los municipios antes mencionados, solo se impusieron Medidas Correctivas y de Urgente Aplicación.

El día 2 de agosto me trasladé de regreso a Ciudad de México.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente; se realizaron las diligencias en tiempo y forma.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace notar el compromiso que hay por parte de Regulados y la Agencia para un mejor cumplimiento en material de Seguridad dentro de sus Instalaciones.

A T E N T A M E N T E

José Roberto López Canale
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.