



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Chihuahua, Estado de Chihuahua.

Periodo de Comisión: 31 de julio de 2019

Fecha de Presentación: 02 de agosto de 2019

RUC: 13363

Ing. Juan Manuel Muñoz Meza.
Director General de Supervisión, Inspección
y Vigilancia de Operación Integral
P r e s e n t e.

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar la visita de inspección Número ASEA/USIVI/PVT/VI/01-2019, a nombre de **Evaluaciones Josmar, S.A.P.I de C.V.**, Unidad de Verificación en materia de Estaciones de Servicio, con número de acreditación **ES-033**, y número de aprobación **UN05-029/17** en la **NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.**

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

El día 31 de julio de 2019, se realizó la visita de inspección al domicilio de la Unidad de Verificación, sin embargo la Unidad de verificación Evaluaciones Josmar, S.A.P.I de C.V. cambio de domicilio, por lo que la visita se concluyó antes de lo programado.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se realizó la visita de inspección a la Unidad de verificación Evaluaciones Josmar, S.A.P.I de C.V.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Verificación de la calidad de los servicios que realizan los terceros aprobados por la ASEA.

ATENTAMENTE


Laura Elizabeth Romero Zepeda
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

