



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Tlaquepaque/Zapotlanejo/Tepatitlán/Encarnación JAL
Silao/Irapuato GTO

Periodo de Comisión: 12 al 16 de agosto de 2019

Fecha de Presentación: 19 de agosto de 2019

RUC: 14052

Mtro. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Realización de visita ordinaria de inspección, conforme a la norma NOM-007-SESH-2010, del parque vehicular de los regulados Gas Butep, S. A. de C. V., Sonigas, S. A. de C. V. y Central de Gas del Bajío, S. A. de C. V., en los municipios de Zapotlanejo, Tepatitlán de Morelos y Encarnación de Díaz, respectivamente, en el estado de Jalisco, así como notificaciones de Inicio de Procedimiento Administrativo, verificación de la subsanación de hallazgos y retiros de sellos a los regulados Kpetrol y Refinería Faomabir en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, ambas en el estado de Jalisco, también una notificación de Inicio de Procedimiento Administrativo, verificación de la subsanación de hallazgos y retiros de sellos a los regulados Gas Imperial del Bajío, S. A. de C. V. y Gas Express Nieto, S. A. de C. V. en los municipios de Silao de la Victoria e Irapuato, ambas en el estado de Guanajuato.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

En los sitios visitados, se detectaron hallazgos que dieron lugar a la imposición de una medida de seguridad, consistentes en la colocación de sellos con la leyenda de "SUSPENSIÓN".

En las visitas de verificación de la subsanación de hallazgos, se retiraron sellos con la leyenda de "CLAUSURA" y sellos con la leyenda de "SUSPENSIÓN".

En cada planta visitada, se contó con la presencia de un empleado y dos testigos, quienes estuvieron presentes durante la diligencia. Las personas que atendieron las visitas proporcionaron la información sobre el parque vehicular inspeccionado.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se elaboró un Informe detallado de las visitas de inspección.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Se ejecutaron cinco órdenes de inspección y generándose cinco actas de inspección.

ATENTAMENTE

Carlos Alberto Horta Ángeles
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210,
Tlalpan, CDMX T. 01 (55) 9126-0100 Ext. 13515, www.asea.gob.mx