

**Ing. Salvador Gómez Archundia**  
**Director General de Supervisión,**  
**Inspección y Vigilancia Comercial**  
**Presente.**

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de Inspección a Instalación para distribución de Gas L.P. en el municipio de Zamora, estado de Michoacán.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Durante el primer día me traslade en vehículo oficial al municipio de Zamora, estado de Michoacán, donde se efectuó la visita de inspección a las instalaciones de una planta de distribución de Gas L.P. para verificar la normatividad aplicable.

El día 16 de agosto me trasladé de regreso a Ciudad de México.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente; se realizaron las diligencias en tiempo y forma.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace notar el compromiso que hay por parte de Regulados y la Agencia para un mejor cumplimiento en material de Seguridad dentro de sus Instalaciones.

**ATENTAMENTE**



**José Roberto López Canale**  
**Inspector Federal**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.