



Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Ensenada, Baja California

Periodo de Comisión: Del 14 al 16 de agosto de 2019

Fecha de Presentación: 23 de agosto de 2019

RUC: 14170

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Verificar y/o comprobar, que las instalaciones, obras, trabajos de construcción, proyectos y/o actividades de las empresas Compañía de Gas de Ensenada, S.A. de C.V., cumplen con las especificaciones técnicas mínimas en materia de seguridad operativa, relacionadas con el control y adecuado manejo de Gas L.P., en las obras, productos, instalaciones, accesorios, equipos, actividades, encontrados en las instalaciones de tipo Distribución de Gas Licuado de Petróleo mediante Planta de Distribución, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos contemplados por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014.

Verificar y/o comprobar, que las instalaciones, obras, trabajos de construcción, proyectos y/o actividades de la empresa Gas Silza, S.A. de C.V., cumple con las especificaciones técnicas mínimas en materia de seguridad operativa, relacionadas con el control y adecuado manejo de Gas L.P., en las obras, productos, instalaciones, accesorios, equipos, actividades, encontrados en la instalación para el Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo mediante Estación de Servicio con Fin Específico, así como el cumplimiento de los requisitos técnicos contemplados por la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMG-2004.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 14 de agosto del año en curso, se realizó visita de inspección ordinaria a la instalación de la empresa Gas Silza, S.A. de C.V. ubicada en Avenida Pedro Loyola No. 302 Exmanzana 29, Col. Carlos Pacheco, Municipio de Ensenada, Estado de Baja California.

El día 15 de agosto del año en curso se realizó visita de inspección ordinaria a la instalación de la empresa Compañía de Gas de Ensenada, S.A. de C.V. ubicadas en Autopista Tijuana-Ensenada No. 4462, En El Sauzal de Rodriguez, Municipio de Ensenada, Estado de Baja California.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Como resultados de inspección se tienen observaciones referentes a los numerales 11.1, 7.3.1.3 y 8.2.1 de la NOM-003-SEMG-2004, imponiendo medidas correctivas, respectivamente.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Verificar las condiciones seguras de operación de dichas instalaciones.

ATENTAMENTE

Aída López González
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

