



Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Juárez, Nuevo León

Periodo de Comisión: Del 19 al 20 de agosto de 2019

Fecha de Presentación: 23 de agosto de 2019

RUC: 14612

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

• **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Verificar y/o comprobar, que se han subsanado las observaciones que dieron origen a las medidas correctivas, de urgente aplicación y de seguridad, asentadas en el acta ASEA/USIVI/DGSIVC/5S.2.1/GLPPLA/NL/VPO-AC-5651/2019 de fecha 23 de julio de 2019, respecto de las instalaciones de la empresa Güero Gas, S.A. de C.V.

• **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El día 19 de agosto del año en curso, se realizó visita de verificación a la instalación de la empresa Güero Gas, S.A. de C.V. ubicada en Carretera San Mateo No 100, Bosques de la Silla, Municipio de Juárez, Estado de Nuevo León.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se emite la cédula de notificación personal del oficio ASEA/USIVI/DGSIVC/DAL/6377/2019, en el cual, se hace entrega al Representante Legal de la empresa Güero Gas, S.A. de C.V. el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo.

Posteriormente, se procede a ejecutar la orden de visita de verificación, haciendo constar que las observaciones presentadas en el acta circunstanciada No. ASEA/USIVI/DGSIVC/5S.2.1/GLPPLA/NL/VPO-AC-5651/2019, han sido subsanadas, por lo que se procedió al levantamiento de la medida de seguridad y el retiro de sellos de clausura 0280, 0281, 0282 y 0283.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Verificar las condiciones seguras de operación de dichas instalaciones.

ATENTAMENTE

Aida López González
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

