



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Estado de Veracruz.
Periodo de Comisión: 29 al 30 de agosto de 2019
Fecha de Presentación: 09 de septiembre de 2019
RUC: 15431

Ing. Salvador Gómez Archundia
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia Comercial
Presente.

- **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita de Inspección a Instalaciones de Gas L.P. en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz.

- **BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Durante el primer día me trasladé al estado Veracruz, Municipio de Orizaba, para después trasladarme a las instalaciones de una Planta de Distribución de Gas L.P. para carburación donde se realizó la visita para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el municipio de Ixtaczoquitlán.

El día 30 de agosto me trasladé de regreso a Ciudad de México.

- **RESULTADOS OBTENIDOS:**

De acuerdo a las actividades mencionadas anteriormente; se realizaron las diligencias en tiempo y forma.

- **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

De acuerdo a los resultados obtenidos, se hace notar el compromiso que hay por parte de Regulados y la Agencia para un mejor cumplimiento en material de Seguridad dentro de sus Instalaciones.

ATENTAMENTE

José Roberto López Canale
Inspector Federal

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.